

40 千葉市 稲毛区 千草台小学校校区 通学路対策箇所図(1/2)



<状況>
横断歩道に信号が無い。
(対策前)



(対策後)



<対策案>
路肩カラー舗装【道路】
路肩カラー舗装補修【道路】

<実施時期>
【道路】平成29年度



対策検討メンバー【実施主体】
・小学校【学校】
・道路管理者【道路】
・千葉北警察署【警察】



<状況>
千草橋の幅員が狭く、歩車分離が
されていない。
(対策前)



(対策後)



<対策案>
路肩カラー舗装補修【道路】

<実施時期>
【道路】平成29年2月


「この背景地図等データは国土地理院の電子
国土Webシステムから配信されたものである。」

40 千葉市 稲毛区 千草台小学校校区 通学路対策箇所図 (2/2)



対策検討メンバー【実施主体】

- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉北警察署【警察】



<状況>
道幅が狭く、交通量が多い。
(対策前)



(対策後)



<対策案>
区画線補修【道路】
路面標示「歩行者注意」【道路】
<実施時期>
【道路】平成29年度

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」