



93 千葉市 若葉区 みつわ台南小学校校区 通学路対策箇所図



対策検討メンバー【実施主体】
 ・小学校【学校】
 ・地域住民 ・道路管理者【道路】
 ・千葉東警察署【警察】



< 状況 >
 停止位置が交差点に近く、進入車両の進行が困難



(対策前)



(対策後)

< 対策内容 >
 スクールゾーン位置変更 【道路】
 停止線位置変更 【警察】
 < 実施時期 > H27対策済【道路】
 H28対策済【警察】

< 状況 >
 通学路であることと、児童の歩く場所が不明確である。



(対策前)



(対策後)

< 対策内容 >
 路肩カラー化(緑色) 【道路】
 < 実施時期 > 対策済【道路】

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」