



# 108 千葉市 緑区 泉谷小学校校区 通学路対策箇所図



対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉南警察署【警察】

<状況>  
遊歩道と車道の交差部で、左右の見通しが悪く危険



<対策前>



<対策後>

<対策内容>  
カラー舗装の新設【道路】  
<対策時期> 対策済

