


37 千葉市 稲毛区 小中台小学校校区 通学路対策箇所図(1/2)



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉西警察署【警察】

＜状況＞
複雑な交差点で交通量もあり、歩道がなく危険を感じる。
(対策前)



(対策後)



＜対策案＞
路面標示「学童注意」【道路】
＜実施時期＞
【道路】平成30年3月

＜状況＞
急な坂道であり、ガードレールもなく、通学時に危険を感じる。
(対策前)



(対策後)



＜対策案＞
外側線移設【道路】
路肩のカラー化(赤)【道路】
＜実施時期＞
【道路】平成30年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

37 千葉市 稲毛区 小中台小学校校区 通学路対策箇所図(2/2)



● : 対策箇所



<状況>
複雑な交差点(五差路)で交通量も多く、信号のある横断歩道が1箇所あるが危険である。

(対策前)



(対策後)

<対策案>
車止めポールに「学童注意」シール【道路】
路面標示「学童注意」【道路】
<実施時期>
【道路】平成30年度

対策検討メンバー【実施主体】
・小学校【学校】
・道路管理者【道路】
・千葉北警察署【警察】

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」