

57 千葉市 花見川区 こてはし台小学校校区 通学路対策箇所図



— : 路肩のカラー化
L=1.0km

● : 対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】
 ・小学校【学校】
 ・道路管理者【道路】
 ・千葉北警察署【警察】

<状況>
 交通量が多く見通しも悪く危険。
 押しボタン信号の設置を要望。
 (対策前)




(対策後)



<対策案>
 交差点クロスマーク補修【道路】

<実施時期>
 【道路】平成30年3月



<状況>
 交通量が多く横断時に危険。押しボタン信号の設置を要望。
 (対策前)



(対策後)



<対策案>
 路面標示「学童注意」設置【道路】

<実施時期>
 【道路】平成30年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

特別支援