


# 58 千葉市 花見川区 花見川第三小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉北警察署【警察】

<状況>  
自動車の通りがあり、横断時に危険を感じる。  
(対策前)



(対策後)



<対策案>  
路面標示(ストップマーク設置)【道路】

<実施時期>  
【道路】平成30年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

