

85 千葉市 花見川区 作新小学校校区 通学路対策箇所図 (1/2)

位置図



<状況>
変則交差点であるが交通量が多く、児童が横断時に危険。
(対策前)



(対策後)



<対策案>
外側線、交差点ドット線、
交差点マーク設置【道路】
<実施時期> 【道路】平成31年3月



<状況>
学校前であるが抜け道で交通量が多く、児童が横断時に危険。
(対策後)



<対策案>
路面標示「飛び出し注意」
補修【道路】
<実施時期> 【道路】平成29年度

対策検討メンバー【実施主体】
・小学校【学校】
・道路管理者【道路】
・千葉北警察署【警察】

<状況>

道路が狭いが、車の抜け道になつており通学時に危険を感じる。
(対策前)



(対策後)



<対策案>
路面標示「学童注意」設置【道路】

<実施時期>
【道路】平成30年3月



「この背景地図等データは国土地理院の電子
国土Webシステムから配信されたものである。」

85 千葉市 花見川区 作新小学校校区 通学路対策箇所図 (2/2)



<状況>

車1台通れるくらいの道幅だが、双方通行であり危険。

(対策前)



(対策後)



<対策案>

路面標示「学童注意」「交差点マーク」「スクールゾーン」「減速ドット線」補修【道路】

<実施時期>

「学童注意」「交差点マーク」は平成29年度済
「減速ドット線」「スクールゾーン」は平成30年度



対策検討メンバー【実施主体】

- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉北警察署【警察】

<状況>

Y字路が近接し、見通しが悪く
通学時に危険を感じる。
(対策前)



(対策後)



<対策案>

路面標示「交差点マーク
・ドット線」設置【道路】

<実施時期>

【道路】 平成30年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子
国土Webシステムから配信されたものである。」