

87 千葉市 若葉区 みつわ台北小学校校区 通学路対策箇所図

位置図



: 対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】

- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉東警察署【警察】



<状況>

交差点が不明確。



(対策前)



(対策後)

<対策内容>

交差点マークの補修【道路】

<実施時期> 対策済【道路】



<状況>

道幅が狭く通学に危険。



(対策前)



(対策後)

<対策内容>

路面標示の設置【道路】

<実施時期> 対策済【道路】

「この背景地図等データは国土地理院の電子
国土Webシステムから配信されたものである。」