


88 千葉市 緑区 誉田東小学校校区 通学路対策箇所図



— : 路肩のカラー化
L = 0.3km

○ : 対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉南警察署【警察】

<状況>
車が勢よく交差点に進入してくるため危険



<対策内容>
速度落せの設置【道路】
<対策時期> 対策済

<対策後>



<状況>
通り抜けの車が多く、歩車分離されていないため危険



<対策前>



<対策内容>
路肩のカラー化【道路】
<対策時期> 対策済

<対策後>