


6 千葉市 中央区 蘇我小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉中央警察署【警察】



<状況>
区画線が薄れている。

<対策前>

<対策内容>
舗装が傷んでいるため、舗装を打ち変えた後、区画線の補修を行う。

<対策時期>未定(平成30年度以降)

このブロックは、対策箇所の現状と対応策に関する情報を提供しています。上部には「状況」として「区画線が薄れている」と記載され、その下に写真が添付されています。写真には、歩道と車道が区別されていないような状態の道路が写っています。下部には「対策前」としてこの状態を示し、「対策内容」として「舗装が傷んでいるため、舗装を打ち変えた後、区画線の補修を行う。」と具体的な対応策が記されています。また、「対策時期」として「未定(平成30年度以降)」と示されています。

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」