


# 5 千葉市 中央区 院内小学校校区 通学路対策箇所図

— : 路肩のカラー化  
L = 1.2km

   : 対策箇所

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
  - ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉中央警察署【警察】



<状況>  
自転車をおりずに通路を通る人が多いので危険



<対策前>



<対策後>

<対策内容>  
車止め設置 [道路]  
<対策時期> 対策済

<対策後>

<対策内容>  
スクールゾーンの補修 [道路]  
<対策時期> 対策済



<状況>  
スクールゾーンの路面標示が消えていて危険である

<対策後>

<対策内容>  
外側線引直し [道路]  
<対策時期> 対策済



<状況>  
外側線が消えていて、危険である

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」