


9 千葉市 花見川区 検見川小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

— : 路肩のカラー化
L=0.6km

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉西警察署【警察】



<状況>
横断歩道があるが、カーブかつ坂道のため車から見づらい。安全対策がとれないか。

<施工前>



<施工後>



<対策内容>
路面標示「学童注意」を設置【道路】

<実施時期>
平成31年3月

<状況>
ゴミ集積場で路側帯が塞がれ車道に出て歩かざるを得ない。安全対策がとれないか。

<施工前>



<施工後>



<対策内容>
路面標示「学童注意」を補修【道路】

<実施時期>
平成31年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」