


20 千葉市 花見川区 犢橋小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉北警察署【警察】



<状況>
脇道から（主）長沼船橋線に抜ける
自動車が歩行者の横断部を塞いでし
まうので横断歩道を設置できないか。
<施工前>

<対策内容>
歩道部の舗装【道路】
横断歩道設置を検討【警察】
<実施時期>
【道路】平成31年度（予定）

この写真は、対策箇所付近の道路状況を撮影したものです。歩道と車道が分かれており、歩行者の横断部が自動車の通行によって塞がれている様子が見えます。

「この背景地図等データは国土地理院の電子
国土Webシステムから配信されたものである。」