


53 千葉市 若葉区 千城台西小学校校区 通学路対策箇所図



位置図

 :対策箇所

 :路肩のカラー化
L=0.2km

対策検討メンバー【実施主体】
 ・小学校【学校】
 ・道路管理者【道路】
 ・千葉東警察署【警察】

< 状況 >
 車止めが損傷している。



(対策後)


< 状況 >
 歩道に水が溜まる。



(対策後)

< 対策内容 >
 車止め補修、歩道水溜まり解消 【道路】

< 実施時期 >
対策済【道路】



< 状況 >
 区画線が薄くなっている。



(対策前)



(対策後)

< 対策内容 >
 区画線補修 【道路】【警察】

< 実施時期 >
対策済【道路】【警察】

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」