


68 千葉市 稲毛区 草野小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉北警察署【警察】


<状況>
 抜け道で車がスピードを出し、かつ路上駐車も多く、児童が横断時に危険。
 (対策前)



(対策後)



<対策案>
 路面標示「学童注意」設置【道路】
 <実施時期>
 【道路】平成31年3月(路面標示)



<状況>
 道幅が狭い。横断歩道の待機場所が無い。
 (対策前)



(対策後)



<対策案>
 路面標示「交差点ドット線」の補修【道路】
 都市計画道路の整備【道路】
 (長期対策)

<実施時期>
 【道路】平成31年3月(路面標示)

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」