


87 千葉市 若葉区 みつわ台北小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉東警察署【警察】


< 状況 >
横断歩道・停止線が薄くなっている。

(対策前)

(対策後)

< 対策内容 >
横断歩道・停止線の補修【警察】

< 実施時期 >
対策済【警察】



< 状況 >
車両がスピードを出す。

(対策前)

(対策後)

< 対策内容 >
路面標示(速度落せ)設置【道路】

< 実施時期 >
対策済【道路】

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」