


103 千葉市 緑区 越智小学校校区 通学路対策箇所図




位置図



対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉南警察署【警察】



:対策箇所

<状況>
横断歩道が無いので、横断する際に危険。



<対策前>



<対策後>

<対策内容>
交差点内カラー化【道路】
<対策時期> 対策済



越智小学校