

110 千葉市 花見川区 西の谷小学校校区 通学路対策箇所図



— : 路肩のカラー化
L=0.6km

● : 対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】
 ・小学校【学校】
 ・道路管理者【道路】
 ・千葉西警察署【警察】

<状況>
 道路幅が狭いが車の抜け道となっていて危険を感じる。

<対策前>

<対策後>

<対策案>
 交差点マーク、スクールゾーンの補修【道路】

<実施時期> 対策済



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」