



# 107 千葉市 中央区 生浜東小学校校区 通学路対策箇所図



<状況>  
交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。登校時間帯通学路に進入する車が多い。

<対策前>



<対策後>



<対策内容>  
学校ありの警戒標識を1か所設置  
<対策時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」