





# 120 千葉市 緑区 おゆみ野南小学校校区 通学路対策箇所図



<状況>  
路面標示が消えかかっており危険を感じる。

<対策前>

<対策後>

<対策内容>  
路面標示の更新【道路】  
<対策時期> 対策済

<状況>  
路面標示が消えかかっており危険を感じる。

<対策前>

<対策後>

<対策内容>  
路面標示の更新【道路】  
<対策時期> 対策済