

85 千葉市 花見川区 作新小学校校区 通学路対策箇所図 (1/2)



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉北警察署【警察】

● : 対策箇所



<状況>
変則交差点であるが交通量が多く、児童が横断時に危険。
(対策前)



(対策後)

<対策案>
外側線、交差点ドット線、
交差点マーク設置【道路】

<実施時期> 【道路】平成31年3月



<状況>
学校前であるが抜け道で交通量が多く、児童が横断時に危険。
(対策後)



<対策案>
路面標示「飛び出し注意」
補修【道路】

<実施時期>
【道路】平成29年度

<状況>
道路が狭いが、車の抜け道になっており通学時に危険を感じる。
(対策前)



(対策後)

<対策案>
路面標示「学童注意」設置【道路】

<実施時期>
【道路】平成30年3月



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

85 千葉市 花見川区 作新小学校校区 通学路対策箇所図 (2/2)



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉北警察署【警察】

● : 対策箇所



＜状況＞
車1台通れるくらいの道幅だが、双方向通行であり危険。
(対策前)



(対策後)



＜対策案＞
路面標示「学童注意」「交差点マーク」
「スクールゾーン」「減速ドット線」補修【道路】
＜実施時期＞
「学童注意」「交差点マーク」は平成29年度済
「減速ドット線」「スクールゾーン」は平成30年度

＜状況＞
Y字路が近接し、見通しが悪く
通学時に危険を感じる。
(対策前)



(対策後)



＜対策案＞
路面標示「交差点マーク」
・ドット線」設置【道路】
＜実施時期＞
【道路】平成30年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」