

◆誉田駅周辺地区 現況写真



写真-1 JR誉田駅

誉田駅橋上化・駅前広場の整備
により交通関係機能の強化

(平成22年1月撮影)

写真-2 南北自由通路

南北の連携強化

(平成22年1月撮影)



写真-3 誉田2-21交差点

道路事業による誉田町215号線
整備により、交通機能・安全性
の向上

(平成22年1月撮影)

