

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
61	検見川小	花見川区検見川町2-202-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
62	検見川小	花見川区検見川町2-455付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
63	検見川小	花見川区検見川町3-316-20付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
64	検見川小	花見川区検見川町5-2247-6付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
88	畑小	花見川区 大賀ハズ通り終点付近 (京葉道路陸橋前交差点)	道が狭く、車両の抜け道となっており速度が上がりやすいため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	ポストコーン	—	
89	畑小	花見川区畑町1420-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
90	畑小	花見川区畑町902-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
91	畑小	花見川区畑町856-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
92	畑小	花見川区畑町662-43付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
93	畑小	花見川区畑町688-11付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
94	畑小	花見川区畑町662-355付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
130	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-6付近交差点	官民土地境界に土留めがなく、民間施設の土砂が境界線を越えて道路敷地にはみ出しているため、土砂の傾斜地を児童が歩いている状態であり、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路肩カラー化	—	
131	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-13-8 付近交差点	急な坂である上、駐停車の車が多いため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路肩カラー化	—	
132	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-6-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
133	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-6-8付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
134	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-10-15付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
135	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-13-16付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
136	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-14-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
137	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-31-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
138	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-30-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
139	花園小	花見川区花園町45-17付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
140	花園小	花見川区花園町41-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
141	花園小	花見川区花園1-16-23付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
142	花園小	花見川区花園1-8-9付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
143	花園小	花見川区花園2-1-19付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
144	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-7-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
145	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-2-23付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
146	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-11-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
147	花園小	花見川区朝日ヶ丘4-2-32付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
148	花園小	花見川区花園5-3-10付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
149	犢橋小	花見川区犢橋町774(千種門)～千種第5公園前交差点方面	道が狭く、車両の抜け道となっており速度が上がりやすいため危険を感じる。	済	セーフティウォッチャー等の配置換え等 児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
150	犢橋小	花見川区犢橋町729-17	道が狭く、車両の抜け道となっており速度が上がりやすいため危険を感じる。	済	セーフティウォッチャー等の配置換え等 児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
151	犢橋小	花見川区犢橋町774(千種門)～千種町212-17定食みやこや交差点方面	道が狭く、車両の抜け道となっており速度が上がりやすい。大型車両も通行するため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
152	犢橋小	花見川区千種町143-3	道が狭く、車両の抜け道となっており速度が上がりやすい。大型車両も通行するため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
153	犢橋小	花見川区犢橋町894-7	道が狭く、車両の抜け道となっており速度が上がりやすい。大型車両も通行するため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
154	犢橋小	花見川区犢橋町566付近の交差点	見通しが悪く、道幅が狭い割に交通量が多いため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	交差点カラー化	—	
155	犢橋小	花見川区犢橋町605付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
156	犢橋小	花見川区犢橋町605-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
157	犢橋小	花見川区犢橋町595付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
158	犢橋小	花見川区犢橋町894付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
159	犢橋小	花見川区犢橋町724付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
160	犢橋小	花見川区千種町143-3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
161	犢橋小	花見川区千種町200付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
162	犢橋小	花見川区犢橋町726-3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
163	犢橋小	花見川区犢橋町699-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
164	横戸小	花見川区こてはし台6-24番地交差点から、学校裏側を通り、国道16号線につながる道路両側	歩車分離されておらず、登校時に地域住民の通勤時間と重なり、速度を落とさず走行する車両が多く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修	—	
165	横戸小	花見川区こてはし台6-41-10付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
166	幕張小	花見川区幕張町3-1102付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
167	幕張小	花見川区幕張町4-534-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
168	幕張小	花見川区幕張町4-601付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
169	幕張小	花見川区幕張町4-800-8付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
170	幕張小	花見川区幕張町4-781付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
171	幕張小	花見川区幕張町4-597-4付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
172	幕張小	花見川区幕張町5-144付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
173	幕張小	花見川区幕張町5-141-8付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
174	長作小	花見川区長作町1107-19付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
175	長作小	花見川区長作町958-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
176	長作小	花見川区長作町859-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
177	長作小	花見川区長作町533-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
178	長作小	花見川区長作町948-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
179	長作小	花見川区長作町1266-6付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
180	長作小	花見川区長作町483-13付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
262	幕張東小	花見川区幕張町4丁目付近 (幕張中学校前T字路)	車両の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	見守り活動
263	幕張東小	花見川区幕張町4-1798-2付近	大型車等の通行が増加しており、坂等で見通しも悪い変則的な十字路のため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	見守り活動
264	幕張東小	花見川区幕張町4-46-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
265	幕張東小	花見川区武石町2-600-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
266	幕張東小	花見川区武石町1-585付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
267	幕張東小	花見川区武石町2-608付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
268	幕張東小	花見川区武石町1-723-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
269	幕張東小	花見川区武石町1-755付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
270	幕張東小	花見川区幕張町4-664付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
271	幕張東小	花見川区幕張町4-766-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
272	幕張東小	花見川区幕張町4-698付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
273	幕張東小	花見川区幕張町4-711-3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
274	幕張東小	花見川区幕張町4-700-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
275	幕張東小	花見川区幕張町4-1110付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
276	幕張東小	花見川区幕張町4-1112-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
277	幕張東小	花見川区幕張町3-1162-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
278	幕張東小	花見川区幕張町4-1816付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
279	幕張東小	花見川区幕張町4-1896-4付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
280	幕張東小	花見川区幕張町4-1830付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
339	こてはし台小	花見川区こてはし台2-28-1付近 こてはし台小学校東門付近	横断歩道や各路面標示が薄くなり目視による確認が行いにくい ため危険を感じる。車両の抜け道として利用されており、交通量が多い。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修	済	横断歩道補修
340	こてはし台小	花見川区大日町1355-1 旧内山グリーン前交差点と歩道	交通量の多い交差点で、大型車両も頻繁に走行するため舗装が破損している箇所もあり危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	—	
341	こてはし台小	花見川区こてはし台2-3-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
342	こてはし台小	花見川区こてはし台2-13-14付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
343	こてはし台小	花見川区こてはし台2-19-9付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
344	こてはし台小	花見川区こてはし台2-27-11付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
345	西小中台小	花見川区 西小中台住宅公園前信号付近	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
346	西小中台小	花見川区宮野木台1-18付近	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。抜け道として利用する車両が多い。	済	見守り活動の重点化	済	路肩カラー化	—	
347	西小中台小	花見川区 西小中台小学校前の信号付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。坂道のため速度が上がりやすい。	済	児童への交通安全教育	—		—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
348	西小中 台小	花見川区 西小中台団北側信号付近	道が狭く、車両の抜け道となっており、交通規制を守らない車両が多く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
349	西小中 台小	花見川区西小中台6-10付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
350	西小中 台小	花見川区宮野木台1-12-9付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
351	西小中 台小	花見川区宮野木台1-13-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
352	西小中 台小	花見川区宮野木台1-11-8付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
353	西小中 台小	花見川区宮野木台1-19-11付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
354	西小中 台小	花見川区宮野木台1-18-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
356	西小中 台小	花見川区宮野木台1--11-14付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
357	西小中 台小	花見川区宮野木台1-18-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
359	さつき が丘東 小	花見川区さつきが丘1-10-4付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
360	さつきが丘東小	花見川区さつきが丘1-8-6付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
361	さつきが丘西小	花見川区西さつきが丘2-20-21付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
362	さつきが丘西小	花見川区西さつきが丘2-34-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
363	さつきが丘西小	花見川区西さつきが丘2-37-28付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
364	さつきが丘西小	花見川区西さつきが丘2-36-11付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
365	さつきが丘西小	花見川区さつきが丘2-22-14付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
366	さつきが丘西小	花見川区さつきが丘2-21-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
367	さつきが丘西小	花見川区さつきが丘2-35-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
413	作新小	花見川区作新台2-3-15付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
414	作新小	花見川区作新台8-5-8付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
415	作新小	花見川区長作町1422-8付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
416	作新小	花見川区作新台7-10-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
417	作新小	花見川区作新台2-11-14付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
418	作新小	花見川区作新台2-8-13付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
419	作新小	花見川区作新台6-3-3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
420	作新小	花見川区作新台7-7-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
429	柏井小	花見川区横戸町5-151付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
430	柏井小	花見川区横戸町5-33付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
431	柏井小	花見川区横戸町1-77付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
432	柏井小	花見川区横戸町1-31付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
433	柏井小	花見川区横戸町1-60付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
434	柏井小	花見川区柏井4-44-18付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
435	柏井小	花見川区柏井4-47-17付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
436	柏井小	花見川区柏井4-42-1付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
437	柏井小	花見川区柏井4-29-1付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
452	上の台小	花見川区幕張本郷4-5-11付近	道が狭く変則的な交差点であり、交通量も多いため、待機の際に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	ポストコーン	—	
453	上の台小	花見川区幕張本郷4-5-16付近	道が狭く変則的な交差点であり、交通量も多いため、待機の際に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	ポストコーン	—	
454	上の台小	花見川区幕張本郷7丁目～幕張町2丁目付近 (本郷児童公園西側角地～幕張町2丁目境付近)	開発に伴い大型車両の往来が多く、車両とのすれ違い等に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全対策協力要請	—		—	
455	上の台小	花見川区幕張本郷4-8付近	路面表示が薄くなり、認識しづらくなっているため危険を感じる。 また、スクールゾーン内に駐停車する車両が多く、児童の通行の妨げとなっている。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
456	上の台小	花見川区幕張本郷5丁目付近 (京葉道路側道へ合流する一方通行道路)	道が狭く、車両の抜け道となっており、交通量も多いため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	路肩カラー化	—	
457	上の台小	花見川区幕張本郷4-3-38付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
458	上の台小	花見川区幕張本郷4-5-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
459	上の台小	花見川区幕張本郷4-2-10付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
460	上の台小	花見川区幕張本郷5-15-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
461	上の台小	花見川区幕張本郷5-14-15付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
465	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘2-2-27付近	信号機が設置されていない交差点であり、登校時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示(注意喚起)	—	
466	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘2-2-32付近	信号機が設置されていない交差点であり、登校時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示(注意喚起)	—	
467	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘2-5-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違いに危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
468	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘2-3-30付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
469	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘2-5-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
470	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘1-33-17付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
471	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘1-33-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
472	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘1-19-6付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
473	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘2-1-10付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
474	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘3-16-4付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
475	朝日ヶ丘小	花見川区朝日ヶ丘3-17-8付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
484	西の谷小	花見川区幕張本郷3-10-18付近 (ファミリーマート前T字路①)	横断歩道はあるが信号機が設置されていない交差点であり、登校時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	交差点カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
485	西の谷小	花見川区幕張本郷3-10-18付近 (ファミリーマート前T字路②)	横断歩道が設置されていないため、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
486	西の谷小	花見川区幕張町1-1341付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
487	西の谷小	花見川区幕張町1-1377付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
488	西の谷小	花見川区幕張町1-4012付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
489	西の谷小	花見川区幕張町2-1246-8付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
490	西の谷小	花見川区幕張町2-1240付近	歩車分離がされておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
491	西の谷小	花見川区幕張本郷3-31-6付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
492	西の谷小	花見川区幕張本郷3-29-15付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
493	西の谷小	花見川区幕張本郷3-30-15付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
494	西の谷小	花見川区幕張本郷3-20-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
495	西の谷小	花見川区幕張本郷3-22-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
496	西の谷小	花見川区幕張本郷3-4-17付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
497	西の谷小	花見川区幕張本郷3-2-14付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
498	西の谷小	花見川区幕張本郷2-4-18付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
508	瑞穂小	花見川区瑞穂3-15-3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
509	瑞穂小	花見川区瑞穂3-14-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
510	瑞穂小	花見川区瑞穂3-22-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
513	花島小	花見川区天戸町1482-9付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
514	花島小	花見川区花島町143-3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
522	花見川小	花見川区花見川町6-7付近	登校の時間帯に八千代台駅への抜け道として通行する車両が大変多い。交通規制（車両通行止（7:00-8:30））を守らない車両が多く、速度も上がりやすいため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	交通指導取締り

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
523	花見川小	花見川区花見川町3-5番地から4-2付近	歩道上を自転車と歩行者が利用しており、登下校時は混雑するため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	注意看板	—	
524	花見川小	花見川区柏井町 (北柏井バス停付近)	信号機が設置されていない交差点であり、登校時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。 また、車両の抜け道となっており、交通規制（車両通行止（7:00-8:30））を守らない車が多く、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	