

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
20	畑小	花見川区朝日ヶ丘5-32-24付近 県道72号	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示補修（外側線）	—	
25	幕張小	花見川区幕張町4丁目交差点	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		済	街頭活動の強化
26	幕張小	花見川区幕張町5丁目 幕張駅入口交差点	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		済	街頭活動の強化
55	幕張東小	花見川区幕張町4丁目1798-2 付近の変則十字路	見通しの悪い変則的な交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	済	街頭活動の強化
56	幕張東小	花見川区幕張町3丁目1502付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
67	花見川第三小	花見川区天戸町3123付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	通学路の見直し	—		—	
68	花見川第三小	花見川区花見川9付近	団地駐車場の出入り口が断続的に続いているため、横断時に注意する必要がある。	済	通学路の見直し	—		—	
69	花見川第三小	花見川区天戸町1499付近	変則的な交差点のため、横断待機時の巻き込み等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		—	
70	花見川第三小	花見川区花見川1付近	歩道橋の階段に破損があり、補修が必要である。	済	通学路の見直し	済	歩道橋補修	—	
113	幕張南小	花見川区幕張町3丁目7718付近 幕張南小学校前信号	歩行者用信号の青の間隔が短く、渡り切れない児童が歩道にあふれてしまい危険である。	済	見守り活動の重点化	—		—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
117	上の台小	幕張本郷4丁目信号機	歩行者用信号の青の時間が短く、低学年児童が渡り切れないことがあるため、危険である。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		済	信号サイクルの調整
118	上の台小	千葉市花見川区幕張本郷4-8-1付近	横断歩道が劣化により見えにくく、補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道の補修
124	西の谷小	幕張本郷3-10 ファミリーマート前	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	横断歩道の補修
125	西の谷小	幕張本郷3-20 メイプルハイツ弐番館付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	看板（注意喚起）の設置	済	横断歩道の補修
126	西の谷小	幕張町1-1395付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	済	横断歩道の補修 (幕張町3-31-6付近)
127	西の谷小	幕張本郷2-35 京葉道路高架下付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	R5年度 完了予定	看板（注意喚起）の設置 令和8年3月対応完了確認済み	—	
136	花島小	花見川区花見川8-1付近	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	R5年度 完了予定	路面標示（注意喚起）	—	