

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
1	寒川小	中央区千葉寺町34 阿弥陀寺駐車場付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
2	寒川小	中央区長洲2丁目28番 大網街道	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	通学路の見直し 家庭や地域への交通安全要請	—		—	
3	寒川小	中央区港町24 三井リパークパーキング前交差点	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	横断歩道の新設
4	登戸小	中央区登戸2丁目11-6付近（登戸44号線）	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	
5	登戸小	中央区登戸3丁目1-6付近（登戸47号線）	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	
6	都小	青葉の森通り	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		R5年度完了予定	標識の補修 令和8年3月対応完了確認済み
7	都小	都町五差路	変則的な交差点のため、横断待機時の巻き込み等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
8	都小	都町2丁目交差点から51号線にかけての坂道	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	—		済	標示の補修
9	都小	都小東門から都町1139付近にかけて	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	側溝蓋の設置	—	
10	都小	都町東公園の脇道路	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道・標示の補修

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
27	生浜小	中央区生実町80-2付近（浜野四街道長沼線）	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	
32	松ヶ丘小	中央区松ヶ丘町552-6 北島文具前交差点	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	横断歩道・標示の補修
33	松ヶ丘小	中央区松ヶ丘町552-6付近 ミヤマ〜あいさつ通り	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
34	松ヶ丘小	中央区仁戸名町601-16付近 デイリーヤマザキ前交差点	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		R5年度完了予定	横断歩道・標識の補修 令和8年3月対応完了確認済み
37	川戸小	中央区仁戸名町714付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
38	川戸小	中央区仁戸名町720-24付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
39	川戸小	中央区川戸町450川戸小正門前信号 付近	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		R5年度完了予定	標識の補修
40	川戸小	中央区川戸町729 川戸第五公園付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全要請	—		—	
41	川戸小	中央区川戸町346-54付近	通学路と私有地に段差があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
66	仁戸名小	中央区仁戸名町110〜115付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	R5年度完了予定	横断歩道の補修 令和8年3月対応完了確認済み

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
72	大巖寺小	中央区赤井町7 1 - 4 付近（市道大巖寺町4 0号線）	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	
73	大巖寺小	中央区赤井町1 6 5 - 1 付近（市道赤井町1 4号線）	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	