

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
42	大宮小	若葉区大宮町3221-2 (公民館前付近)	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
43	小倉小	若葉区小倉町1737-1付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
44	小倉小	若葉区小倉町1176-1付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
61	桜木小	若葉区加曾利町1660付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
62	桜木小	若葉区桜木3丁目20付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
63	桜木小	若葉区桜木3丁目7付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
64	桜木小	若葉区加曾利町1019付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
65	桜木小	若葉区桜木2丁目3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化・児童への交通安全教育	R5年度 完了予定	路肩のカラー化 令和8年3月対応完了確認済み	—	
71	北貝塚小	千葉市若葉区貝塚2丁目10付近 貝塚第二公園前道路	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
103	みつわ台北小	若葉区源町842付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
104	みつわ台北小	若葉区みつわ台3-20付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	標示の補修
108	みつわ台南小	みつわ台1丁目20付近	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全要請	済	路肩のカラー化	済	街頭活動の強化
109	若松台小	若松台3丁目13・14番付近道路	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
110	若松台小	若松台2丁目6・21番付近道路	過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
111	若松台小	若松台1丁目と2丁目間の道路	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の設置	済	街頭活動の強化
112	若松台小	若松台3丁目付近街路	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
114	都賀の台小	若葉区都賀の台4-26-10 付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	街頭活動の強化
115	都賀の台小	千葉市都賀の台2-1～1-22,21付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
116	都賀の台小	千葉市若松町531-18付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
119	源小	若葉区源町549～199付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
138	千城台わかば小	若葉区千城台北1-4-1付近 (西門付近)	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	