

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

| No | 学校名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 学校関係者による対策 | | 道路管理者による対策 | | 交通管理者による対策 | |
|----|------|------------------------------|---|------------|--------------------------|------------|---------|------------|------------|
| | | | | 実施 | 対策内容 | 実施 | 対策内容 | 実施 | 対策内容 |
| 1 | 寒川小 | 中央区千葉寺町34 阿弥陀寺駐車場付近 | 歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | 済 | 路肩のカラー化 | — | |
| 2 | 寒川小 | 中央区長洲2丁目28番 大網街道 | 歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。 | 済 | 通学路の見直し 家庭や地域への交通安全要請 | — | | — | |
| 3 | 寒川小 | 中央区港町24 三井リパークパーキング前交差点 | 信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。 | 済 | 見守り活動の重点化 | — | | 済 | 横断歩道の新設 |
| 4 | 登戸小 | 中央区登戸2丁目11-6付近（登戸44号線） | 歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | R6年度以降完了予定 | 歩道新設 | — | |
| 5 | 登戸小 | 中央区登戸3丁目1-6付近（登戸47号線） | 歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | R6年度以降完了予定 | 歩道新設 | — | |
| 6 | 都小 | 青葉の森通り | 交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。 | 済 | 見守り活動の重点化 | — | | R5年度完了予定 | 標識の補修 |
| 7 | 都小 | 都町五差路 | 変則的な交差点のため、横断待機時の巻き込み等の危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | — | | — | |
| 8 | 都小 | 都町2丁目交差点から51号線にかけての坂道 | 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。 | 済 | 児童への交通安全教育 | — | | 済 | 標示の補修 |
| 9 | 都小 | 都小東門から都町1139付近にかけて | 道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | 済 | 側溝蓋の設置 | — | |
| 10 | 都小 | 都町東公園の脇道路 | 交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | — | | 済 | 横断歩道・標示の補修 |
| 27 | 生浜小 | 中央区生実町80-2付近（浜野四街道長沼線） | 歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | R6年度以降完了予定 | 歩道新設 | — | |
| 32 | 松ヶ丘小 | 中央区松ヶ丘町552-6 北島文具前交差点 | 信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。 | 済 | 見守り活動の重点化 | — | | 済 | 横断歩道・標示の補修 |
| 33 | 松ヶ丘小 | 中央区松ヶ丘町552-6付近 ミヤマ〜あいさつ通り | 信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。 | 済 | 見守り活動の重点化 | — | | — | |

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

| No | 学校名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 学校関係者による対策 | | 道路管理者による対策 | | 交通管理者による対策 | |
|----|------|---------------------------------|---|------------|---------------|--------------------|---------|--------------|------------|
| | | | | 実施 | 対策内容 | 実施 | 対策内容 | 実施 | 対策内容 |
| 34 | 松ヶ丘小 | 中央区仁戸名町601-16付近 デイリーヤマザキ前交差点 | 見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。 | 済 | 見守り活動の重点化 | — | | R5年度 完了予定 | 横断歩道・標識の補修 |
| 37 | 川戸小 | 中央区仁戸名町714付近 | 道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | 済 | 路肩のカラー化 | — | |
| 38 | 川戸小 | 中央区仁戸名町720-24付近 | 信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | 済 | 路肩のカラー化 | — | |
| 39 | 川戸小 | 中央区川戸町450川戸小正門前信号 付近 | 交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | — | | R5年度 完了予定 | 標識の補修 |
| 40 | 川戸小 | 中央区川戸町729 川戸第五公園付近 | 見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。 | 済 | 家庭や地域への交通安全要請 | — | | — | |
| 41 | 川戸小 | 中央区川戸町346-54付近 | 通学路と私有地に段差があり、危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | — | | — | |
| 66 | 仁戸名小 | 中央区仁戸名町110~115付近 | 歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | 済 | 路肩のカラー化 | R5年度 完了予定 | 横断歩道の補修 |
| 72 | 大巖寺小 | 中央区赤井町71-4付近（市道大巖 寺町40号線） | 歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | R6年度 以降完了 予定 | 歩道新設 | — | |
| 73 | 大巖寺小 | 中央区赤井町165-1付近（市道赤 井町14号線） | 歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。 | 済 | 児童への交通安全教育 | R6年度 以降完了 予定 | 歩道新設 | — | |