

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
12	千城小	若葉区大宮町3665-2付近～3363-3付近の道	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全要請	R6年度以降完了予定	路肩のカラー化 令和8年3月対応完了確認済み	—	
13	千城小	若葉区大宮町3363-3付近	押しボタン式信号機が設置されている交差点で、ボタンを押す際に、道路側に回らないと押下することができず危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		—	
21	坂月小	若葉区坂月町165付近	歩道脇の竹が折れ、歩道を歩く児童に落ちてくる危険性がある。また、夏には、枝葉、下草が伸び歩道にかかり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 関係者への働きかけ	—		—	
22	坂月小	若葉区坂月町264付近	荒地により、雑草が児童の背丈ほどあり、見通しが悪く危険を感じる。	済	セーフティーウォッチャー等の配置換え 関係者への働きかけ	済	路面標示	—	
23	坂月小	若葉区坂月町291付近	道幅が狭く、片側は擁壁となっており、車両とのすれ違いの際に児童の退避場所がなく危険を感じる。	済	通学路の見直し	済	路面標示	—	
75	大宮小	大宮台4-1付近	信号機が設置されていない道路であり、通学時間の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
76	大宮小	大宮台4-5付近	信号機が設置されていない道路であり、通学時間の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
77	大宮小	いずみ台ローズタウン～学校 (多部田町～学校)	見通しのよい道路で車の速度が上がりやすい場所や大型車の侵入が多い場所があり、危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全要請	R6年度以降完了予定	路面標示の補修(区画線) 令和8年3月対応完了確認済み	—	
119	みつわ台南小	殿台町567付近道路	車両の抜け道となっており、通学時間帯の交通量が多く、車の速度も上がりやすい箇所であり危険を感じる。自治会からスクールゾーン指定の要望があった箇所である。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化 家庭や地域への交通安全要請	済	路肩のカラー化	—	
120	みつわ台南小	東寺山町1072付近道路	車両の抜け道となっており、通学時間帯の交通量が多く、車の速度も上がりやすい箇所であり危険を感じる。自治会からスクールゾーン指定の要望があった箇所である。	済	見守り活動の重点化 家庭や地域への交通安全要請	済	路肩のカラー化	—	

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
121	みつわ台南小	みつわ台1丁目20	H29年3月末より時間帯（7:00-8:30）の通行止めになったが、交通規則を守らない車のために児童の登校に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 家庭や地域への交通安全要請	—		済	交通指導取締り