

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
47	椎名小	緑区茂呂町552-1～550	通学路脇の崖に倒木が何本もあり危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	管理課対応 地権者指導	—	
48	椎名小	緑区茂呂町499	壁が今にも倒壊する恐れがあり、保護者からの改善要請があった。	済	セーフティーウォッチャー等の配置換え	済	擁壁補修	—	
49	椎名小	緑区富岡町209	交差点の見通しが悪く、ガードレールがないため危険を感じる。保護者からの改善要請があった箇所。	済	見守り活動の重点化	R6年度以降完了予定	路面標示	—	
50	椎名小	緑区富岡町59-14	草が生える時期になると、児童は車道に出なくてはならず、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示の補修（区画線）	—	
51	椎名小	緑区茂呂町550～499の道路	見通しが大変悪く、道が狭いが、車のスピードが速く危険を感じる。	済	セーフティーウォッチャー等の配置換え	済	路面標示の補修（区画線）	—	
126	泉谷小	おゆみ野中央4-23付近	遊歩道の途中にある横断歩道のため、児童は車両が来ないものと勘違いしてしまい危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示設置	—	
127	泉谷小	おゆみ野中央7丁目六通公園付近	車両の抜け道となっており、横断歩道で停止する車両も少なく、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示設置	—	
128	泉谷小	おゆみ野中央5-17付近	車両の抜け道となっており、横断歩道で停止する車両も少なく、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
129	泉谷小	おゆみ野中央5-38付近	新しい住宅街に近いので、低学年の児童が多い。左折をする際、車両から児童の姿が見えにくく、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
131	金沢小	おゆみ野南5-4	通学路ではないが、児童が登下校で使っている。	済	家庭や地域への交通安全要請	—		—	
132	金沢小	でこぼこ道	毎朝通学時間にセーフティーウォッチャーが見守り活動をしている。路面標示（横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に横断歩道が認識しにくくなっており危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	—		済	横断歩道補修

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
133	金沢小	はちまんがた公園脇	路面標示（横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に横断歩道が認識しにくくなっており危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道補修
134	金沢小	おゆみ野南6-47-149付近	信号機が設置されておらず、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
135	金沢小	おゆみ野南6丁目付近 （おゆみ野南中交差点付近）	過去に、下校中に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	車止め設置	—	
136	金沢小	おゆみ野南5-14-10	遊歩道と車道の交差点であり、横断時に車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	ラバーボール設置 看板（注意喚起）設置 路面標示	—	
137	金沢小	おゆみ野南6丁目交差点付近（あきのみち公園交差点）	路面標示（横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に横断歩道が認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道補修
138	金沢小	おゆみ野南6-14-2（だいだいぶし公園交差点）	路面標示（横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に横断歩道が認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道補修
139	扇田小	緑区おゆみ野有吉6付近、その周辺	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（路肩のカラー化）	—	
140	扇田小	緑区おゆみ野中央2-4付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（路肩のカラー化）	—	
141	扇田小	緑区おゆみ野有吉17付近	路面標示（T字、ドット線）の舗装が剥がれており、運転手にT字、ドット線が認識されにくいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（T字、ドット線）	—	
142	おゆみ野南小	おゆみ野南3丁目交差点	大雨が降った際に公園から流れ出る雨水で横断歩道が渡れなくなってしまい危険を感じる。	済	緑公園緑地事務所へ依頼	済	緑公園緑地事務所へ依頼	—	