

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和7年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
1	新宿小	中央区新宿2-15-1付近	横断歩道を渡ると迂回りになるため、横断歩道のないところを保護者が児童を連れて渡るので、危険。	済	児童への交通安全教育	—		—	
2	寒川小	千葉市中央区港町1.6付近	見通しの悪いカーブで、車の往来も多い。横断歩道や信号もないため、児童の横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
3	寒川小	千葉市中央区寒川町1丁目200付近	児童が横断時の巻き込み等の危険を感じる。 送迎者の出入りが多く、車両との接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
4	登戸小	新千葉駅前踏切及び道路	道が狭い上、歩道がなく、電信柱もあり危険を感じる。歩行者や車両の交通量が多く、危険を感じる	済	児童への交通安全教育	R7年度以降完了予定	路面標示の補修（歩道の区画線拡幅）	—	
5	登戸小	中央区新千葉3丁目ファミリーマート前五叉路	踏み切り近くの五叉路で交差点が狭く、車両の左折等で接触の危険を感じる。 ガードレールも1か所しかない。	済	児童への交通安全教育	R7年度以降完了予定	路面標示の補修（路側帯の区画線拡幅）	—	
6	登戸小	登渡神社駐車場脇丁字路	民家の壁で車の往来が確認しにくく危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示シートの設置	—	
7	院内小	中央区祐光3-8付近高品交差点	片側2車線で道路幅が広く交通量が多いため、児童の横断に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
8	院内小	中央区祐光1-2付近ファミリーマート前交差点	信号機がない交差点であり道路が直線のため、車の速度が上がりやすく危険を感じる。コンビニもあるため車の往来も多い。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	—		済	一時停止補修 交通指導取締り
9	院内小	中央区要町2付近椿森陸橋下	陸橋下の変則的な交差点で見通しが悪く、速度の速い自転車が多いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
10	院内小	中央区道場北2-3付近道路	スクールゾーンの表示が退色し、運転手から見えづらいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
11	院内小	中央区祐光2-3付近道路	通学路に指定した道路であり、登校児童数が多く安全な通学のため路肩のカラー化をしてほしい。	—		済	路肩のカラー化	—	
12	院内小	中央区祐光4-2付近道路	通学路に指定した道路であり、登校児童数が多く安全な通学のため路肩のカラー化をしてほしい。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
33	鶴沢小	中央区鶴沢町（鶴沢小東門付近）	登下校中に路上駐車が多く、児童がその車をよけて車道に出て歩くために危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 関係者への働きかけ	済	スクールゾーンの補修	—	
34	鶴沢小	中央区鶴沢町2.1付近	歩道橋の腐食が進んでおり、欠損箇所がみられ危険を感じる。	—		R7年度以降完了予定	安全設備の補修（歩道橋の点検）	—	

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和7年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
35	鶴沢小	中央区亀岡町4付近	ポールにより歩車分離されているが、道幅が狭くポール寄りをする車両が多く、衝突の跡も残り危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 見守り活動の重点化	—		—	
36	鶴沢小	中央区亥鼻3丁目付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	—		済	路肩のカラー化	—	
37	鶴沢小	中央区旭町9	路面標示（スクールゾーン）が薄くなり、運転手にスクールゾーンと認識されにくいため危険を感じる。	—		済	路面標示補修（スクールゾーン）	—	
55	星久喜小	中央区星久喜町1157付近	国道16号からの抜け道となっており、道幅が狭く交通量が多いため危険を感じる。車両からの巻き込みの可能性も高く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R7年度以降完了予定	路肩のカラー化 （千葉国道事務所と検討） 令和8年3月対応完了確認済み	—	
56	星久喜小	中央区星久喜町995～978付近	主要道路の抜け道となっており、道幅が狭く交通量がかなり多い。車速の速い車両も多く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R7年度以降完了予定	路面標示補修（スクールゾーン）（済） 路肩のカラー化（R7） 令和8年3月対応完了確認済み	—	
57	弁天小	中央区弁天1-25付近 （護国神社交差点）	とびだし注意の路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		済	路面標示補修（スクールゾーン） 路肩のカラー化（赤）	—	
58	弁天小	中央区弁天3-12付近 （護国神社通り）	道幅が広く交通量も多い。車速の速い車両も多いため児童の歩行に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
59	弁天小	中央区弁天2丁目16-16セブンイレブン前 千葉公園前交差点付近	交通量が多く事故の多い交差点であるので、児童の歩行、横断に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
60	弁天小	中央区弁天4-17-9付近	規制表示が取れてしまっている（通学路）	—		済	標識補修	—	
61	弁天小	中央区弁天1-24-4付近	路面標示が消えている。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（スクールゾーン）	—	
62	弁天小	中央区弁天2-12-5付近（横断歩道）	電柱の設置により横断時の見通しが悪く危険を感じる。ガードポールのぐらつきがあり危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	R7年度以降完了予定	東京電力へ電柱移設可否の確認	—	
63	弁天小	中央区弁天1-30と弁天1-10付近 （スクールゾーン）	路面標示が薄くなり、運転手に認識されにくいため危険を感じる。	—		済	路面標示補修（スクールゾーン）	—	
85	生浜西小	中央区浜野町655付近	一時停止線がなく交差点に減速せずに車両が侵入してくるため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面表示の補修（ドット線）	済	路面表示の補修（センターライン）
86	生浜西小	中央区浜野町347付近	通学路が狭く、通行する車両スピードも速いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	注意喚起標識設置	済	路面表示の補修（センターライン）

令和6年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和7年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
140	寒川小	中央区末広2丁目10付近	通学路に指定されているが歩道がないため、危険である。	—		済	路肩のカラー化	—	
141	寒川小	中央区港町18-17付近	通学路に指定されているが歩道がないため、危険である。	—		済	路肩のカラー化	—	