

令和7年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和8年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
33	桜木小	学校東門付近	変則的に道路が交わっており、交通量も多く危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—	—	—	—
34	桜木小	桜木公民館付近	道幅が急激に細くなるため、児童と車両が接触する危険性がある。	済	児童への交通安全教育	R8年度以降完了予定	路面標示の補修（交差点あり）	—	—
35	桜木小	桜木3,4丁目交差点	信号のない交差点で交通量が多く、事故も起こっており、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修（交差点あり）	—	—
35-1	桜木小	桜木8丁目8～23付近	路肩のカラー化を要望	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	—
39	北貝塚小	貝塚町1093	道路に書かれた停止線等が消えている。坂道付近で超過速度の車両があり危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	R8年度以降完了予定	路面標示の補修（ゼブラ）	済	交通標識・標示の明確化
39-1	北貝塚小	都賀1丁目9～26付近	路肩のカラー化を要望	済	見守り活動の重点化	済	路肩のカラー化	—	—
56	みつわ台北小	みつわ台3丁目6-6	朝の時間帯は人や自転車の往来が多い。スピードをゆるめない自動車がある。また、多くの児童が使う横断歩道なので、補修して見やすくしてほしい。	済	見守り活動の重点化	—	—	済	交通標識・標示の明確化
57	みつわ台北小	源町833	横断歩道がない。スピードをゆるめない自動車がある。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示の補修（交差点あり）	—	—
58	みつわ台北小	みつわ台3丁目24-57	大通りから右折で入ってくる自動車がある。横断歩道がなく、児童がひかれなにか心配である。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	—	—	—	—
59	みつわ台北小	みつわ台3丁目23-19 ～3丁目23-3付近	路肩のカラー化を要望	済	見守り活動の重点化	済	路肩のカラー化	—	—
61	みつわ台南小	みつわ台1丁目20	規制を守らず、登校時間に抜け道として使う車が多い。	済	家庭や地域へ交通安全要請	—	—	済	取締りの強化
62	若松台小	若松台2丁目 若台第二公園付近の交差点	車が停車せずに交差点に進入するため、児童にぶつかる可能性があり、大変危険を感じる。注意喚起の表示を設置してほしい。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の設置（交差点あり）	—	—
63	若松台小	若松台2丁目13番地付近の交差点	路肩のカラー化を要望	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	—

令和7年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和8年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
63-1	若松台小	若松台1丁目13~14付近	路肩のカラー化を要望	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
63-2	若松台小	若松台1丁目6~7付近	路肩のカラー化を要望	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
64	都賀の台小	若松町531-583付近(からあげ本舗横)	道路の形状が変則的であり交通量が多く、車の往來を確認しながら横断歩道を渡るため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修(外側線、ドット線)	済	交通標識・標示の明確化
65	都賀の台小	都賀の台2-1付近(都賀の台小通用門前)	児童の約8割が通過する十字路であり、保護者の送迎の車等で交錯するため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R8年度以降完了予定	路肩のカラー化(補修)	—	
66	都賀の台小	若松町531-467付近(都賀の台幼稚園前~エネオス裏)	幼稚園前の交差点は交通量が多く道も狭いため危険を感じる。路肩のカラー化を要望。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	済	取締りの強化
67	都賀の台小	若松町付近531-411(セブンイレブン裏)	ウエルシアに向かう道との十字路で路面標示が消えかけており、交通量も多く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修(交差点あり)	—	
68	都賀の台小	若松町531-304付近	スクールゾーンになっておらず、抜け道として交通量が多く危険を感じる。路肩のカラー化を要望	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
69	都賀の台小	都賀の台1丁目5-1付近	上り坂をスピードを上げて左折する車があり児童の巻き込みの危険がある。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域へ交通安全要請	—		—	
70	都賀の台小	都賀の台1丁目5-13付近	都賀の台4丁目から1丁目にかけて下り坂になっておりスピードを出して通過する車があり車両事故が起きている。路面標示が消えている箇所が多い。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通標識・標示の明確化
73	源小	ファミリーマートみつわ台5丁目店交差点	交通量の多い交差点。特に朝は急いでいる車両が多くスピード超過、信号無視の車両も見かける。	済	児童への交通安全教育	—		済	取締りの強化
74	源小	源町549付近道路	道幅が狭く歩道がない道。車両が通るときには、歩行者は止まらないと危険。坂道を上り、道幅が狭い道路に侵入してくる車両が多く危険。	済	児童への交通安全教育	R8年度以降完了予定	路肩のカラー化(補修)	—	
75	源小	源町195付近道路	7~8時は車両通行禁止にはなっているが、時折車両が通る。	済	児童への交通安全教育	R8年度以降完了予定	路面標示の補修(交差点あり)	—	