台風１５号及び１９号による学校施設の被害状況

台風１９号で被害を受けた学校及び被害については、セルを塗りつぶして表示するとともに「被害状況」の「その他」のうち１９号によるものは⑲と表示した。
ただし、セルの塗りつぶし箇所については、１５号と重複している。

区	学校種	No.	学校名	被害状況			
				体育館屋根破損	倒木	フェンス破損	その他（主なもの）・備考
中央区	小学校	1	新宿		○		ベランダ手すり破損
		2	登戸			○	
		3	宮﨑		○		屋上防水シート破損
		4	川戸		○		校舎内雨漏り
		5	本町		○	○	
		6	生浜西		○	○	プール日よけ破損
		7	仁戸名		○	○	案内板破損
		8	大森		○	○	
		9	蘇我		○	○	プールトタン屋根破損、太陽光パネル外れ
		10	弁天		○		プール柵破損
		11	生浜		○	○	音楽室内カーペットが濡れカビが発生、⑲体育館通路扉破損
		12	星久喜		○	○	
		13	寒川	○			
		14	鶴沢		○		
		15	都		○	○	体育館軒天破損等
		16	生浜東		○	○	
		17	松ケ丘		○	○	体育館倉庫破損
		18	大巌寺		○		
	中学校	1	星久喜		○		室外機破損
		2	蘇我	○	○		体育倉庫破損
		3	椿森		○	○	プール日よけ破損
		4	川戸	○	○	○	屋上防水破損
		5	新宿		○		
		6	生浜		○	○	門扉倒壊、プール日よけ屋根破損
		7	松ケ丘				防球ネット破損
		8	末広		○	○	体育館入口屋根破損、校舎内浸水等
		9	葛城	○	○	○	校舎雨漏り等
	計（27校）			4	24	16	

台風１５号及び１９号による学校施設の被害状況

台風１９号で被害を受けた学校及び被害については、セルを塗りつぶして表示するとともに「被害状況」の「その他」のうち１９号によるものは⑲と表示した。
ただし、セルの塗りつぶし箇所については、１５号と重複している。

区	学校種	No.	学校名	被害状況			
				体育館屋根破損	倒木	フェンス破損	その他（主なもの）・備考
花見川区	小学校	1	上の台		○		給食室換気扇破損
		2	西小中台	○	○		⑲体育館屋根被害拡大
		3	瑞穂				外灯の電球落下、工事足場倒れ
		4	畑		○	○	飼育小屋屋根破損
		5	幕張			○	プールサイド屋根破損
		6	幕張南				ゴミ倉庫、給食室屋根モルタル破損
		7	作新		○	○	飼育小屋屋根破損等
		8	さつきが丘西		○	○	作業部屋屋根破損、屋上手すり倒壊、⑲倒木被害拡大
		9	横戸		○		
		10	花見川第三		○	○	
		11	花島			○	防水シート破損
		12	さつきが丘東		○		
		13	長作				物置屋根破損
		14	花見川		○	○	
		15	花園		○		
		16	西の谷				屋外時計破損、飼育小屋破損
		17	犢橋		○		
		18	柏井			○	校舎雨漏り
		19	検見川		○		
		20	幕張東		○		
	中学校	1	さつきが丘		○		
		2	花見川		○	○	門扉破損、駐輪場破損、街灯傾き、⑲倒木被害拡大、⑲フェンス破損
		3	天戸		○		
		4	犢橋		○		校舎雨漏り
		5	こてはし台		○	○	⑲校門門扉破損
		6	幕張		○		バックネット支柱に陥没等
		7	朝日ケ丘				屋内運動場・給食室・廊下雨漏り
		8	幕張本郷				門扉破損
		9	緑が丘		○	○	
	計（29校）			1	20	11	

台風１５号及び１９号による学校施設の被害状況

台風１９号で被害を受けた学校及び被害については、セルを塗りつぶして表示するとともに「被害状況」の「その他」のうち１９号によるものは⑲と表示した。
ただし、セルの塗りつぶし箇所については、１５号と重複している。

区	学校種	No.	学校名	被害状況			
				体育館屋根破損	倒木	フェンス破損	その他（主なもの）・備考
稲毛区	小学校	1	宮野木		○	○	
		2	小中台南		○	○	窓ガラス破損、給食室換気扇カバー破損
		3	弥生		○	○	屋外バスケットゴール転倒、倉庫破損、⑲倒木被害拡大、⑲ブランコ破損
		4	千草台		○	○	電気室屋根破損、連絡通路破損、扉破損
		5	小中台		○		プール日除けの傾き、飼育小屋破損、⑲門扉破損、⑲体育館軒裏破損等
		6	都賀		○		
		7	轟町		○		
		8	緑町		○		防砂ネットの破れ
		9	あやめ台		○		遊具破損
		10	山王	○	○		
		11	稲丘		○		防球ネット破損等
		12	千草台東	○	○	○	屋上手すり破損
		13	柏台		○	○	プール日除け屋根・基礎破損
		14	園生		○		倉庫破損
		15	稲毛				体育館軒
	中学校	1	緑町		○		
		2	草野				防球ネット破損等
		3	小中台		○		体育館入口屋根破損、校舎屋上防水シート破損等
		4	都賀	○	○		物置破損、門扉破損、防球ネット破損
		5	轟町		○		
		6	千草台	○			
		7	稲毛		○		
	高等学校	1	千葉		○		手摺破損
	計（23校）			4	20	6	

台風１５号及び１９号による学校施設の被害状況

台風１９号で被害を受けた学校及び被害については、セルを塗りつぶして表示するとともに「被害状況」の「その他」のうち１９号によるものは⑲と表示した。
ただし、セルの塗りつぶし箇所については、１５号と重複している。

区	学校種	No.	学校名	被害状況			
				体育館屋根破損	倒木	フェンス破損	その他（主なもの）・備考
若葉区	小学校	1	北貝塚		○		
		2	千城台東		○	○	倉庫屋根の破損、⑲掲示板破損
		3	更科	○			特別教室が水没、TV線の断線
		4	千城台南	○	○		校舎ガラス破損
		5	坂月		○		渡り廊下屋根破損
		6	若松		○		散水ポンプ室屋根破損
		7	千城台旭			○	体育館雨樋破損等
		8	みつわ台北		○	○	駐輪場屋根破損、倉庫破損、エアコン破損
		9	千城台西		○	○	体育倉庫破損等
		10	若松台		○		体育倉庫破損等
		11	みつわ台南		○	○	
		12	桜木		○		
		13	千城		○		体育館附属ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ雨漏り
		14	大宮台		○	○	
		15	源			○	体育館雨漏り
		16	千城台北			○	
		17	小倉		○		
		18	白井		○		工事足場倒壊
	中学校	1	みつわ台		○		部室屋根破損
		2	千城台西	○	○		
		3	千城台南		○		昇降口扉歪み
		4	若松		○	○	校舎・体育館雨漏り、正門破損等
		5	貝塚		○		体育館が浸水し床が反る、倉庫破損、⑲倒木被害拡大
		6	大宮		○		体育倉庫破損、連絡通路屋根破損、教室内浸水
		7	白井		○		清掃用倉庫破損
		8	山王		○		体育館浸水
		9	加曽利		○		
		10	更科		○	○	体育倉庫屋根破損
	特支	1	養護学校		○		
	計（29校）			3	25	10	

台風１５号及び１９号による学校施設の被害状況

台風１９号で被害を受けた学校及び被害については、セルを塗りつぶして表示するとともに「被害状況」の「その他」のうち１９号によるものは⑲と表示した。
ただし、セルの塗りつぶし箇所については、１５号と重複している。

区	学校種	No.	学校名	被害状況			
				体育館屋根破損	倒木	フェンス破損	その他（主なもの）・備考
緑区	小学校	1	椎名	○	○		受水槽に穴（倒木）
		2	扇田		○		屋根の金属カバー破損、雨漏り多数
		3	誉田東	○		○	
		4	大椎		○	○	
		5	誉田	○	○		受水槽近くに地中より漏水、校舎内雨漏り
		6	越智		○		
		7	金沢				昇降口破損、倉庫倒壊、防水シート破損
		8	平山		○		
		9	有吉				散水設備制御盤、門扉破損
		10	泉谷		○		防水シート破損、門扉破損
		11	小谷				事務室・体育館雨漏り、工事足場倒壊
		12	大木戸		○		
		13	土気南		○		⑲倒木被害拡大
		14	あすみが丘		○		⑲倒木被害拡大
	中学校	1	越智		○		門扉破損
		2	土気	○			
		3	有吉		○		校舎屋根破損、貯水槽蓋破損、防火用水蓋破損、扉破損
		4	大椎			○	門扉破損等
		5	誉田		○		駐輪場屋根破損、校舎屋根破損
		6	土気南				防球ネット破損
	計（20校）			4	13	3	

台風１５号及び１９号による学校施設の被害状況

台風１９号で被害を受けた学校及び被害については、セルを塗りつぶして表示するとともに「被害状況」の「その他」のうち１９号によるものは⑲と表示した。
ただし、セルの塗りつぶし箇所については、１５号と重複している。

区	学校種	No.	学校名	被害状況			
				体育館屋根破損	倒木	フェンス破損	その他（主なもの）・備考
美浜区	小学校	1	高洲第四		○	○	校舎雨漏り等
		2	真砂西				防砂ネット破損
		3	幸第三		○		給食室ドア破損、校舎雨漏り等
		4	幕張西		○		雨樋破損
		5	高洲第三		○	○	物置転倒
		6	磯辺第三		○		体育館雨漏り
		7	稲浜	○			⑲体育館屋根被害拡大
		8	真砂第五	○	○		⑲体育館屋根被害拡大
		9	稲毛第二				渡り廊下屋根破損
		10	高洲		○	○	体育館・校舎雨漏り、プールサイド屋根破損
		11	高浜第一		○		
		12	真砂東				体育館雨漏り
		13	磯辺			○	
	中学校	1	高洲第一	○	○	○	水銀灯傾き
		2	真砂		○		体育倉庫破損、給食室屋根破損
		3	幕張西	○	○		防球ネット破損、プール更衣室屋根破損、体育館通路雨樋破損
		4	高洲第二		○		渡り廊下屋根破損
		5	稲浜		○		
		6	幸町第一		○	○	渡り廊下屋根破損
		7	幸町第二				学校への案内板破損
		8	磯辺			○	
		9	高浜		○		
	特支	1	高等特別支援		○		昇降口・体育館扉破損、防水シート破損
	高等学校	1	稲毛		○		防球ネット破損
	計（23校）			4	17	7	
全市	合計152校			20	119	53	

花見川区	廃校	1	旧花見川第二小		○		体育館雨漏り
美浜区	廃校	2	旧幸町第一小		○		
美浜区	廃校	3	旧幸町第二小		○		体育館扉破損、飼育小屋屋根破損、窓ガラス破損
花見川区	廃校	4	旧花見川第二中		○		プール機械室屋根破損
若葉区	休校中	5	更科小富田分校		○		門扉破損

全市	（休校・廃校含む）合計 157校	20	124	53	