

2025年度

(令和7年度)

# 査 察 統 計



千葉市消防局

# 目次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第1章 一般対象物編 .....         | 2  |
| 第1節 令和7年度査察実施結果 .....    | 3  |
| 1 査察実施計画数 .....          | 3  |
| 2 重大違反の是正状況 .....        | 4  |
| 3 特定違反の是正状況 .....        | 5  |
| 4 査察区分ごとの査察実施者の割合 .....  | 13 |
| 第2節 防火査察に係る統計関係 .....    | 14 |
| 1 防火対象物に関する統計 .....      | 14 |
| 2 重大違反に関する統計 .....       | 16 |
| 3 特定違反に関する統計 .....       | 17 |
| 4 違反処理に関する統計 .....       | 20 |
| 5 立入検査及び通信査察に関する統計 ..... | 22 |
| 第2章 危険物施設編 .....         | 25 |
| 第3章 火薬類施設編 .....         | 38 |
| 第4章 高圧ガス施設編 .....        | 41 |
| 第5章 液化石油ガス施設編 .....      | 44 |

## 第1章 一般対象物編

## 第1節 令和7年度査察実施結果

### 1 査察実施計画数

| 査察方法   | 中央    | 花見川   | 稲毛  | 若葉    | 緑   | 美浜  | 計     |
|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 違反処理※1 | 159   | 71    | 17  | 49    | 21  | 18  | 335   |
| 立入検査※2 | 580   | 149   | 61  | 209   | 51  | 90  | 1,140 |
| 通信査察※3 | 1,947 | 1,105 | 801 | 1,003 | 589 | 666 | 6,111 |
| 合計     | 2,686 | 1,325 | 879 | 1,261 | 661 | 774 | 7,586 |


※1 消防法令違反の是正又は出火危険及び人命危険等の排除を図るために警告、命令及び告発等をもって違反是正に努める手段

※2 建物に立ち入り、消防法令及びその他防火に関する規定に違反している事項について関係者に指摘し、その是正を促すように努める手段。

※3 建物の関係者に対して、電話、ファクシミリ、電子メールその他の通信機器を用いて質問を行い火災予防のために必要な事項を調査するとともに、消防法令違反について指摘し、自主的にその是正を促すように努める手段。


## 2 重大違反の是正状況

注：重大違反とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備又は避難器具（特定一階段等防火対象物※に限る。）の設置・維持義務があるにもかかわらず、それらの設備が未設置又は設置されていても主たる機能が喪失している違反をいう。



※ 屋外階段等がなく、屋内階段が1つのみかつ3階以上の階又は地階に不特定多数の者が利用する事業所（飲食店や物販店など）が入っている建物。

- 令和7年度中に新たに35棟の重大違反が発覚したが、当該年度中に39棟の重大違反が是正されたため、26棟となった。




### 3 特定違反の是正状況


注：特定違反とは、次に掲げる違反をいう。

- ① 防火管理者の未選任・未届（統括防火管理者の選任義務がある場合は統括防火管理者の未選任・未届）
- ② 消防用設備等点検の未実施・未報告
- ③ 消防用設備等の未設置又はその主たる機能が喪失していると認められる維持管理違反（重大違反に該当するものを除く）

#### (1) 査察実施計画対象物(7,586 棟)の違反是正状況




- 全査察実施計画対象物(7,586 棟)のうち、年度末時点で特定違反が存在しないものは 88% (6,670 棟)であった。また、年度末時点で特定違反が存在するものは 12% (916 棟)であり、そのうち、特定違反の一部が是正されたものは 2% (145 棟)、特定違反が全く是正されなかったものは 10% (771棟)であった。




- 全ての区において、査察実施計画対象物のうち、年度末時点で特定違反が存在しないものが 84% 以上となった。

## (2)違反処理実施計画対象物(335 棟)の違反是正状況

### ア 違反是正状況




- 全違反処理実施計画対象物(335 棟)のうち、年度末時点で特定違反が存在しないものは 81% (270 棟)であった。また、年度末時点で特定違反が存在するものは 19%(65 棟)であり、そのうち、特定違反の一部が是正されたものは 5%(18 棟)、特定違反が全く是正されなかったものは 14%(47 棟)であった。




- 全ての区において、違反処理実施計画対象物のうち、年度末時点で特定違反が存在しないものが 60%以上となった。

## イ 違反処理実施結果




- 全違反処理実施計画対象物(335 棟)のうち、違反処理の予定時期が到達しているにもかかわらず違反処理を実施していないものは16.1%(54 棟)であった。




- 違反処理を実施して違反が是正したものは、中央で27棟、稲毛で1棟であった。
- 違反の是正はされなかったが、警告を実施したものは、中央で8棟、美浜で2棟であった。

### (3)立入検査実施予定対象物(1,140棟)の違反是正状況

#### ア 違反是正状況




- 全立入検査実施予定対象物(1,140 棟)のうち、年度末時点で特定違反が存在しないものは約83%(948棟)であった。また、年度末時点で特定違反が存在するものは17%(192棟)であり、そのうち、特定違反の一部が是正されたものは4%(41棟)、特定違反が全く是正されなかったものは13%(151棟)であった。




- 全ての区において、立入検査実施予定対象物のうち、年度末時点で特定違反が存在しないものが67%以上となった。

## イ 立入検査実施結果




- 全違反処理実施計画対象物(1,140 棟)のうち、違反が存在するが立入検査を実施していないものは 39 棟(4%)であった。また、立入検査は実施したが、規定されている回数の督促を実施しなかったものは 444 棟(39%)であった。




- 違反が存在するが立入検査を実施していないものは中央で10棟、花見川で 21 棟、若葉で 6 棟、美浜で 2 棟であった。

#### (4)通信査察実施予定対象物(6,111 棟)の違反是正状況

##### ア 違反是正状況




- 通信査察実施予定対象物(6,111 棟)のうち、年度末時点で違反が存在しないものは 89% (5,452 棟)であった。また、年度末時点で違反が存在するものは 11% (659 棟)であり、そのうち、違反の一部が是正されたものは 2% (86 棟)、違反が全く是正されなかったもの 9% (573 棟)であった。




- 全ての区において、通信査察実施予定対象物のうち、年度末時点で特定違反が存在しないものが 84%以上となった。

## イ 通信査察実施結果




- 全通信査察実施予定対象物(6,111 棟)のうち、通信査察を実施していないものは 39 棟(1%)であった。



- 各区の実施結果において、通信査察を実施していないものは中央で12棟、花見川で16棟、若葉で7棟、緑で3棟、美浜で1棟であった。


## ウ 通信査察の実施状況別の是正状況




- 特定違反のある防火対象物(2,691 棟)のうち、通信査察を実施せず自主的に是正されたものは41%(12棟)であったが、通信査察を実施した場合の是正率は80%(2,123棟)であった。

#### 4 査察区分ごとの査察実施者の割合


##### ① 違反処理



##### ② 立入検査




##### ③ 通信査察



## 第2節 防火査察に係る統計関係

### 1 防火対象物に関する統計





## 【参考】区別・用途別の防火対象物数(令和8年3月31日時点)

(棟)

| 消 防 署<br>項 目 |                                    | 合計     | 中 央<br>消 防 署 | 花 見 川<br>消 防 署 | 稲 毛<br>消 防 署 | 若 葉<br>消 防 署 | 緑<br>消 防 署 | 美 浜<br>消 防 署 |
|--------------|------------------------------------|--------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|              |                                    | 28,795 | 9,082        | 4,876          | 4,677        | 4,377        | 2,806      | 2,977        |
| 1            | イ 劇 場 ・ 映 画 館 等                    | 15     | 8            |                | 4            |              |            | 3            |
|              | ロ 公 会 堂 ・ 集 会 場                    | 259    | 61           | 47             | 47           | 34           | 25         | 45           |
| 2            | イ キャバレー・クラブ等                       | 5      | 5            |                |              |              |            |              |
|              | ロ 遊技場・ダンスホール                       | 31     | 8            | 4              | 6            | 5            | 5          | 3            |
|              | ハ 性風俗関連店舗等                         | 2      | 2            |                |              |              |            |              |
|              | ニ カラオケボックス等                        | 14     | 5            | 2              | 4            | 2            | 1          |              |
| 3            | イ 待 合 ・ 料 理 店 等                    | 2      | 1            |                |              | 1            |            |              |
|              | ロ 飲 食 店                            | 377    | 119          | 57             | 43           | 71           | 57         | 30           |
| 4            | 百貨店・マーケット等                         | 744    | 204          | 101            | 115          | 141          | 112        | 71           |
| 5            | イ 旅 館 ・ ホ テ ル 等                    | 146    | 54           | 23             | 10           | 34           | 15         | 10           |
|              | ロ 共 同 住 宅 等                        | 13,861 | 4,339        | 2,764          | 2,293        | 1,971        | 1,291      | 1,203        |
| 6            | イ 病 院 ・ 診 療 所 等                    | 385    | 101          | 51             | 68           | 56           | 78         | 31           |
|              | ロ 老 人 短 期 入 所 施 設 等                | 442    | 88           | 81             | 61           | 106          | 92         | 14           |
|              | ハ 老 人 ティーサービスセンター等                 | 705    | 162          | 130            | 98           | 150          | 117        | 48           |
|              | ニ 幼 稚 園 ・ 養 護 学 校 等                | 154    | 25           | 26             | 25           | 34           | 25         | 19           |
| 7            | 小 学 校 等                            | 952    | 236          | 91             | 258          | 114          | 98         | 155          |
| 8            | 図 書 館 ・ 博 物 館 ・ 美 術 館              | 21     | 8            |                | 3            | 9            | 1          |              |
| 9            | イ 蒸 気 ・ 熱 気 浴 場 等                  | 35     | 34           |                | 1            |              |            |              |
|              | ロ 公 衆 浴 場                          | 7      | 3            | 1              | 2            |              |            | 1            |
| 10           | 停 車 場 等                            | 38     | 13           | 4              | 5            | 8            | 5          | 3            |
| 11           | 神 社 ・ 寺 院 ・ 教 会 等                  | 162    | 62           | 21             | 24           | 25           | 24         | 6            |
| 12           | イ 工 場 ・ 作 業 場                      | 1,494  | 275          | 298            | 235          | 306          | 137        | 243          |
|              | ロ 映 画 ・ テ レ ビ ス タ ジ オ              | 2      | 1            |                |              |              |            | 1            |
| 13           | イ 車 庫 ・ 駐 車 場                      | 348    | 128          | 24             | 41           | 21           | 17         | 117          |
|              | ロ 格 納 庫                            | 1      |              |                |              |              | 1          |              |
| 14           | 倉 庫                                | 1,404  | 338          | 229            | 259          | 241          | 129        | 208          |
| 15           | 前 項 に 該 当 し な い 事 業 場              | 3,174  | 1,149        | 387            | 420          | 521          | 262        | 435          |
| 16           | イ 特 定 対 象 物 が 存 在 物<br>す る 複 合 対 象 | 2,299  | 981          | 304            | 358          | 251          | 187        | 218          |
|              | ロ 上 記 以 外 の<br>複 合 対 象 物           | 1,712  | 669          | 231            | 296          | 276          | 127        | 113          |
| 17           | 文 化 財                              | 4      | 3            |                | 1            |              |            |              |


## 2 重大違反に関する統計



※グラフの数値は違反件数であり、一の防火対象物に複数の違反がある場合は、それぞれを1件として計上しています。


### 3 特定違反に関する統計

#### ア 防火管理者の選任状況



- 「全体（全部選任のみ）」：防火管理者の選任義務がある防火対象物（令和8年3月31日時点：6,351棟）のうち、防火管理者を選任しているもの（令和8年3月31日時点：5,693棟）の割合
- 「単一権原」：管理権原者が1人のみの防火対象物（令和8年3月31日時点：5,163棟）のうち、防火管理者を選任しているもの（令和8年3月31日時点：4,947棟）の割合
- 「複数権原（全部選任のみ）」：管理権原者が複数存在する防火対象物（令和8年3月31日時点：1,188棟）のうち、全ての管理権原者が防火管理者を選任しているもの（令和8年3月31日時点：746棟）の割合
- 「複数権原（一部選任含む）」：管理権原者が複数存在する防火対象物（令和8年3月31日時点：1,188棟）のうち、一部の管理権原者のみ防火管理者を選任しているもの（令和8年3月31日時点：1,149棟）の割合

## イ 消防用設備等の点検結果報告状況




「全 体」：消防用設備等の点検結果を報告しなければならない防火対象物（令和 8 年 3 月 31 日時点：28,310 棟）のうち、点検結果を報告したもの（令和 8 年 3 月 31 日時点：20,669 棟）の割合

「1,000 ㎡未満」：消防用設備等の点検結果を報告しなければならない防火対象物のうち、延べ面積が 1,000 ㎡未満のもの（令和 8 年 3 月 31 日時点：21,622 棟）で、点検結果を報告したもの（令和 8 年 3 月 31 日時点：15,022 棟）の割合

「1,000 ㎡以上」：消防用設備等の点検結果を報告しなければならない防火対象物のうち、延べ面積が 1,000 ㎡以上のもの（令和 8 年 3 月 31 日時点：6,688 棟）で、点検結果を報告したもの（令和 8 年 3 月 31 日時点：5,647 棟）の割合


## ウ 消防用設備等の設置状況



※グラフの数値は違反件数であり、一の防火対象物に複数の違反がある場合は、それぞれを1件として計上しています。


## 4 違反処理に関する統計

### ア 警告及び命令件数の推移




## イ 主な違反における警告及び命令件数の比較


### (ア)警告件数の比較



### (イ)命令件数の比較



## 5 立入検査及び通信査察に関する統計



「立入検査数」：当該年度中に実施した消防法第4条に基づく立入検査の数

「通信査察数」：当該年度中に実施した電話等を用いた火災予防のための調査や指導の数（令和3年度から開始）

「査察実施率」：当該年度末時点の防火対象物数に対する当該年度中に実施した立入検査数と通信査察数の合計の割合

## 【参考】千葉市における令和 7 年度の立入検査実施数(用途別・区別)

| 区<br>項 目 |   |                 | 合計    | 中央区 | 花見川区 | 稲毛区 | 若葉区 | 緑区  | 美浜区 |
|----------|---|-----------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|          |   |                 | 1,623 | 752 | 198  | 112 | 290 | 117 | 154 |
| 1        | イ | 劇場・映画館等         | 0     | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | ロ | 公会堂・集会場         | 21    | 8   | 5    | 3   | 4   | 0   | 1   |
| 2        | イ | キャバレー・クラブ等      | 1     | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | ロ | 遊技場・ダンスホール      | 2     | 2   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | ハ | 性風俗関連店舗等        | 3     | 3   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | ニ | カラオケボックス等       | 4     | 1   | 1    | 1   | 0   | 1   | 0   |
| 3        | イ | 待合・料理店等         | 1     | 0   | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   |
|          | ロ | 飲食店             | 57    | 35  | 8    | 5   | 5   | 2   | 2   |
| 4        |   | 百貨店・マーケット等      | 65    | 20  | 8    | 7   | 19  | 4   | 7   |
| 5        | イ | 旅館・ホテル等         | 42    | 16  | 13   | 5   | 3   | 0   | 5   |
|          | ロ | 共同住宅等           | 168   | 35  | 12   | 15  | 71  | 26  | 9   |
| 6        | イ | 病院・診療所等         | 44    | 12  | 4    | 9   | 11  | 5   | 3   |
|          | ロ | 老人短期入所施設等       | 29    | 9   | 6    | 0   | 7   | 7   | 0   |
|          | ハ | 老人デイサービスセンター等   | 46    | 11  | 14   | 6   | 6   | 6   | 3   |
|          | ニ | 幼稚園・養護学校等       | 34    | 2   | 12   | 4   | 5   | 10  | 1   |
| 7        |   | 小学校等            | 10    | 1   | 2    | 1   | 2   | 0   | 4   |
| 8        |   | 図書館・博物館・美術館     | 1     | 0   | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 9        | イ | 蒸気・熱気浴場等        | 35    | 35  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | ロ | 公衆浴場            | 1     | 0   | 0    | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 10       |   | 停車場等            | 1     | 1   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11       |   | 神社・寺院・教会等       | 7     | 5   | 0    | 1   | 1   | 0   | 0   |
| 12       | イ | 工場・作業場          | 115   | 45  | 14   | 1   | 40  | 8   | 7   |
|          | ロ | 映画・テレビスタジオ      | 0     | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13       | イ | 車庫・駐車場          | 26    | 7   | 3    | 0   | 3   | 2   | 11  |
|          | ロ | 格納庫             | 0     | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14       |   | 倉庫              | 94    | 44  | 12   | 3   | 20  | 11  | 4   |
| 15       |   | 前項に該当しない事業場     | 239   | 120 | 27   | 7   | 38  | 13  | 34  |
| 16       | イ | 特定対象物が存在する複合対象物 | 481   | 288 | 46   | 39  | 34  | 16  | 58  |
|          | ロ | 上記以外<br>の複合対象物  | 96    | 51  | 11   | 4   | 20  | 5   | 5   |
| 17       |   | 文化財             | 0     | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |

## 【参考】千葉市における令和 7 年度の通信査察実施数(用途別・区別)

| 区   |   |                 | 合計    | 中央区   | 花見川区  | 稲毛区 | 若葉区   | 緑区  | 美浜区 |
|-----|---|-----------------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 項 目 |   |                 | 6,373 | 1,990 | 1,133 | 828 | 1,086 | 662 | 674 |
| 1   | イ | 劇場・映画館等         | 10    | 4     | 0     | 3   | 0     | 0   | 3   |
|     | ロ | 公会堂・集会場         | 98    | 22    | 21    | 13  | 20    | 9   | 13  |
| 2   | イ | キャバレー・クラブ等      | 3     | 3     | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   |
|     | ロ | 遊技場・ダンスホール      | 11    | 4     | 1     | 0   | 2     | 2   | 2   |
|     | ハ | 性風俗関連店舗等        | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   |
|     | ニ | カラオケボックス等       | 5     | 3     | 1     | 1   | 0     | 0   | 0   |
| 3   | イ | 待合・料理店等         | 1     | 0     | 0     | 0   | 1     | 0   | 0   |
|     | ロ | 飲食店             | 157   | 43    | 29    | 12  | 38    | 26  | 9   |
| 4   |   | 百貨店・マーケット等      | 321   | 103   | 62    | 30  | 74    | 38  | 14  |
| 5   | イ | 旅館・ホテル等         | 46    | 20    | 4     | 3   | 15    | 3   | 1   |
|     | ロ | 共同住宅等           | 2,006 | 620   | 408   | 322 | 301   | 178 | 177 |
| 6   | イ | 病院・診療所等         | 141   | 48    | 23    | 20  | 20    | 22  | 8   |
|     | ロ | 老人短期入所施設等       | 184   | 45    | 55    | 8   | 52    | 23  | 1   |
|     | ハ | 老人デイサービスセンター等   | 208   | 48    | 32    | 30  | 71    | 26  | 1   |
|     | ニ | 幼稚園・養護学校等       | 56    | 11    | 7     | 12  | 11    | 12  | 3   |
| 7   |   | 小学校等            | 220   | 55    | 4     | 65  | 31    | 27  | 38  |
| 8   |   | 図書館・博物館・美術館     | 5     | 3     | 0     | 1   | 1     | 0   | 0   |
| 9   | イ | 蒸気・熱気浴場等        | 4     | 2     | 0     | 1   | 0     | 0   | 1   |
|     | ロ | 公衆浴場            | 1     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0   | 1   |
| 10  |   | 停車場等            | 9     | 2     | 2     | 0   | 0     | 5   | 0   |
| 11  |   | 神社・寺院・教会等       | 53    | 16    | 11    | 5   | 12    | 5   | 4   |
| 12  | イ | 工場・作業場          | 318   | 29    | 80    | 18  | 58    | 53  | 80  |
|     | ロ | 映画・テレビスタジオ      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   |
| 13  | イ | 車庫・駐車場          | 117   | 49    | 14    | 7   | 8     | 1   | 38  |
|     | ロ | 格納庫             | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   |
| 14  |   | 倉庫              | 282   | 49    | 50    | 24  | 64    | 38  | 57  |
| 15  |   | 前項に該当しない事業場     | 701   | 240   | 106   | 59  | 113   | 65  | 118 |
| 16  | イ | 特定対象物が存在する複合対象物 | 956   | 377   | 162   | 159 | 118   | 78  | 62  |
|     | ロ | 上記以外の複合対象物      | 459   | 194   | 61    | 34  | 76    | 51  | 43  |
| 17  |   | 文化財             | 1     | 0     | 0     | 1   | 0     | 0   | 0   |

## 第2章 危険物施設編

## 第1節 危険物製造所等数

令和8年3月31日現在の千葉市内の危険物製造所等は、1,373施設です。

| 消防署別 |                | 合計    | 中央<br>消防署 | 花見川<br>消防署 | 稲毛<br>消防署 | 若葉<br>消防署 | 緑<br>消防署 | 美浜<br>消防署 |
|------|----------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 施設名  |                | 1,373 | 443       | 135        | 150       | 170       | 146      | 329       |
| 製造所  |                | 7     | 5         |            |           |           | 1        | 1         |
| 貯蔵所  | 屋内貯蔵所          | 213   | 49        | 29         | 34        | 21        | 25       | 55        |
|      | 屋外タンク貯蔵所       | 169   | 80        | 1          | 8         | 15        | 13       | 52        |
|      | 特定屋外タンク貯蔵所     | 34    | 12        |            |           |           |          | 22        |
|      | 準特定屋外タンク貯蔵所    | 33    | 15        |            |           |           |          | 18        |
|      | 屋内タンク貯蔵所       | 32    | 19        | 1          | 2         | 2         | 1        | 7         |
|      | 地下タンク貯蔵所       | 232   | 77        | 20         | 27        | 32        | 29       | 47        |
|      | 簡易タンク貯蔵所       | 2     | 1         |            |           |           | 1        |           |
|      | 移動タンク貯蔵所       | 220   | 40        | 45         | 21        | 24        | 25       | 65        |
|      | 14kLを超える被けん引車型 | 22    | 4         | 14         |           |           |          | 4         |
|      | 屋外貯蔵所          | 21    | 11        | 1          | 2         | 3         |          | 4         |
| 取扱所  | 給油取扱所          | 247   | 51        | 32         | 36        | 59        | 34       | 35        |
|      | 自家用給油取扱所       | 139   | 26        | 13         | 28        | 32        | 18       | 22        |
|      | 第一種販売取扱所       | 1     | 1         |            |           |           |          |           |
|      | 第二種販売取扱所       | 6     | 2         |            | 2         |           |          | 2         |
|      | 移送取扱所          | 2     |           |            |           |           |          | 2         |
|      | 一般取扱所          | 221   | 107       | 6          | 18        | 14        | 17       | 59        |

中央区

※（）内は特定事業所

| 署所別 |                | 中央<br>消防署 | 本署  | 蘇我<br>出張所 | 宮崎<br>出張所 | 生浜<br>出張所 | 臨港<br>出張所 |
|-----|----------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 施設名 |                | 443(127)  | 112 | 133(94)   | 19        | 123(33)   | 56        |
| 製造所 |                | 5(4)      |     | 2(2)      |           | 3(2)      |           |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所          | 49(7)     | 8   | 10(5)     | 4         | 22(2)     | 5         |
|     | 屋外タンク貯蔵所       | 80(67)    |     | 49(49)    | 1         | 30(18)    |           |
|     | 特定屋外タンク貯蔵所     | 12(12)    |     | 8(8)      |           | 4(4)      |           |
|     | 準特定屋外タンク貯蔵所    | 15(15)    |     | 13(13)    |           | 2(2)      |           |
|     | 屋内タンク貯蔵所       | 19(2)     | 13  | 3(2)      |           |           | 3         |
|     | 地下タンク貯蔵所       | 77        | 34  | 7         | 4         | 10        | 22        |
|     | 簡易タンク貯蔵所       | 1         |     |           | 1         |           |           |
|     | 移動タンク貯蔵所       | 40        | 18  | 9         |           | 9         | 4         |
|     | 14kLを超える被けん引車型 | 4         |     |           |           | 1         | 3         |
|     | 屋外貯蔵所          | 11(5)     | 1   | 6(4)      |           | 4(1)      |           |
| 取扱所 | 給油取扱所          | 51        | 10  | 10        | 4         | 18        | 9         |
|     | 自家用給油取扱所       | 26        | 1   | 6         | 2         | 9         | 8         |
|     | 第一種販売取扱所       | 1         | 1   |           |           |           |           |
|     | 第二種販売取扱所       | 2         | 1   | 1         |           |           |           |
|     | 移送取扱所          |           |     |           |           |           |           |
|     | 一般取扱所          | 107(42)   | 26  | 36(32)    | 5         | 27(10)    | 13        |

## 花見川区

| 署所別 |                | 花見川<br>消防署 | 本署 | 幕張<br>出張所 | 畑<br>出張所 | 作新台<br>出張所 |
|-----|----------------|------------|----|-----------|----------|------------|
| 施設名 |                | 135        | 85 | 18        | 9        | 23         |
| 製造所 |                |            |    |           |          |            |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所          | 29         | 16 | 7         |          | 6          |
|     | 屋外タンク貯蔵所       | 1          | 1  |           |          |            |
|     | 特定屋外タンク貯蔵所     |            |    |           |          |            |
|     | 準特定屋外タンク貯蔵所    |            |    |           |          |            |
|     | 屋内タンク貯蔵所       | 1          | 1  |           |          |            |
|     | 地下タンク貯蔵所       | 20         | 4  | 6         | 4        | 6          |
|     | 簡易タンク貯蔵所       |            |    |           |          |            |
|     | 移動タンク貯蔵所       | 45         | 45 |           |          |            |
|     | 14kLを超える被けん引車型 | 14         | 14 |           |          |            |
|     | 屋外貯蔵所          | 1          |    |           |          | 1          |
| 取扱所 | 給油取扱所          | 32         | 14 | 5         | 3        | 10         |
|     | 自家用給油取扱所       | 13         | 8  |           |          | 5          |
|     | 第一種販売取扱所       |            |    |           |          |            |
|     | 第二種販売取扱所       |            |    |           |          |            |
|     | 移送取扱所          |            |    |           |          |            |
|     | 一般取扱所          | 6          | 4  |           | 2        |            |

## 稲毛区

| 署所別 |                | 稲毛<br>消防署 | 本署  | 西千葉<br>出張所 |
|-----|----------------|-----------|-----|------------|
| 施設名 |                | 150       | 143 | 7          |
| 製造所 |                |           |     |            |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所          | 34        | 31  | 3          |
|     | 屋外タンク貯蔵所       | 8         | 8   |            |
|     | 特定屋外タンク貯蔵所     |           |     |            |
|     | 準特定屋外タンク貯蔵所    |           |     |            |
|     | 屋内タンク貯蔵所       | 2         | 2   |            |
|     | 地下タンク貯蔵所       | 27        | 26  | 1          |
|     | 簡易タンク貯蔵所       |           |     |            |
|     | 移動タンク貯蔵所       | 21        | 19  | 2          |
|     | 14kLを超える被けん引車型 |           |     |            |
|     | 屋外貯蔵所          | 2         | 2   |            |
| 取扱所 | 給油取扱所          | 36        | 35  | 1          |
|     | 自家用給油取扱所       | 28        | 27  | 1          |
|     | 第一種販売取扱所       |           |     |            |
|     | 第二種販売取扱所       | 2         | 2   |            |
|     | 移送取扱所          |           |     |            |
|     | 一般取扱所          | 18        | 18  |            |

## 若葉区

| 署所別 |                | 若葉<br>消防署 | 本署 | 桜木<br>出張所 | 大宮<br>出張所 | 都賀<br>出張所 | 泉<br>出張所 | 殿台<br>出張所 |
|-----|----------------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 施設名 |                | 170       | 21 | 26        | 16        | 47        | 49       | 11        |
| 製造所 |                |           |    |           |           |           |          |           |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所          | 21        | 1  | 2         | 2         | 10        | 5        | 1         |
|     | 屋外タンク貯蔵所       | 15        | 1  |           | 1         | 3         | 10       |           |
|     | 特定屋外タンク貯蔵所     |           |    |           |           |           |          |           |
|     | 準特定屋外タンク貯蔵所    |           |    |           |           |           |          |           |
|     | 屋内タンク貯蔵所       | 2         | 1  |           |           |           | 1        |           |
|     | 地下タンク貯蔵所       | 32        | 3  | 3         | 4         | 10        | 9        | 3         |
|     | 簡易タンク貯蔵所       |           |    |           |           |           |          |           |
|     | 移動タンク貯蔵所       | 24        | 3  | 10        | 4         | 2         | 3        | 2         |
|     | 14kLを超える被けん引車型 |           |    |           |           |           |          |           |
|     | 屋外貯蔵所          | 3         | 2  |           |           | 1         |          |           |
| 取扱所 | 給油取扱所          | 59        | 9  | 8         | 4         | 16        | 18       | 4         |
|     | 自家用給油取扱所       | 32        | 5  | 4         | 1         | 7         | 14       | 1         |
|     | 第一種販売取扱所       |           |    |           |           |           |          |           |
|     | 第二種販売取扱所       |           |    |           |           |           |          |           |
|     | 移送取扱所          |           |    |           |           |           |          |           |
|     | 一般取扱所          | 14        | 1  | 3         | 1         | 5         | 3        | 1         |

## 緑区

| 署所別 |                | 緑<br>消防署 | 本署 | 誉田<br>出張所 | 土気<br>出張所 | 越智<br>出張所 | あすみが丘<br>出張所 |
|-----|----------------|----------|----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 施設名 |                | 146      | 76 | 15        | 4         | 40        | 11           |
| 製造所 |                | 1        |    |           |           | 1         |              |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所          | 25       | 3  | 4         |           | 17        | 1            |
|     | 屋外タンク貯蔵所       | 13       | 8  |           |           | 5         |              |
|     | 特定屋外タンク貯蔵所     |          |    |           |           |           |              |
|     | 準特定屋外タンク貯蔵所    |          |    |           |           |           |              |
|     | 屋内タンク貯蔵所       | 1        |    |           |           | 1         |              |
|     | 地下タンク貯蔵所       | 29       | 15 | 2         | 1         | 6         | 5            |
|     | 簡易タンク貯蔵所       | 1        | 1  |           |           |           |              |
|     | 移動タンク貯蔵所       | 25       | 22 | 1         | 2         |           |              |
|     | 14kLを超える被けん引車型 |          |    |           |           |           |              |
|     | 屋外貯蔵所          |          |    |           |           |           |              |
| 取扱所 | 給油取扱所          | 34       | 17 | 7         | 1         | 5         | 4            |
|     | 自家用給油取扱所       | 18       | 8  | 5         |           | 4         | 1            |
|     | 第一種販売取扱所       |          |    |           |           |           |              |
|     | 第二種販売取扱所       |          |    |           |           |           |              |
|     | 移送取扱所          |          |    |           |           |           |              |
|     | 一般取扱所          | 17       | 10 | 1         |           | 5         | 1            |

## 美浜区

※ ( ) 内は特定事業所

| 署所別         |                | 美浜<br>消防署 | 本署 | 高浜<br>出張所 | 打瀬<br>出張所 |
|-------------|----------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 施設名         |                | 329(75)   | 15 | 258(75)   | 56        |
| 製造所         |                | 1(1)      |    | 1(1)      |           |
| 貯<br>蔵<br>所 | 屋内貯蔵所          | 55(6)     | 2  | 47(6)     | 6         |
|             | 屋外タンク貯蔵所       | 52(48)    |    | 52(48)    |           |
|             | 特定屋外タンク貯蔵所     | 22(22)    |    | 22(22)    |           |
|             | 準特定屋外タンク貯蔵所    | 18(18)    |    | 18(18)    |           |
|             | 屋内タンク貯蔵所       | 7         | 1  | 3         | 3         |
|             | 地下タンク貯蔵所       | 47(3)     | 6  | 20(3)     | 21        |
|             | 簡易タンク貯蔵所       |           |    |           |           |
|             | 移動タンク貯蔵所       | 65        |    | 65        |           |
|             | 14kLを超える被けん引車型 | 4         |    | 4         |           |
|             | 屋外貯蔵所          | 4         |    | 4         |           |
| 取<br>扱<br>所 | 給油取扱所          | 35        | 1  | 25        | 9         |
|             | 自家用給油取扱所       | 22        |    | 18        | 4         |
|             | 第一種販売取扱所       |           |    |           |           |
|             | 第二種販売取扱所       | 2         |    | 2         |           |
|             | 移送取扱所          | 2(2)      |    | 2(2)      |           |
|             | 一般取扱所          | 59(15)    | 5  | 37(15)    | 17        |

## 第2節 立入検査実施状況


### 1 立入検査数(月別)

| 施設名 |                | 月別 | 合計  | 4 | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2  | 3 |
|-----|----------------|----|-----|---|----|-----|-----|----|----|----|----|----|---|----|---|
| 製造所 |                |    | 717 | 2 | 11 | 298 | 116 | 64 | 21 | 41 | 96 | 45 | 8 | 12 | 3 |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所          |    | 78  |   | 2  | 32  | 10  | 8  | 4  | 4  | 12 | 3  | 1 | 2  |   |
|     | 屋外タンク貯蔵所       |    | 146 |   |    | 64  | 34  | 7  |    |    | 37 |    | 1 | 2  | 1 |
|     | 特定屋外タンク貯蔵所     |    | 34  |   |    | 22  |     |    |    |    | 12 |    |   |    |   |
|     | 準特定屋外タンク貯蔵所    |    | 31  |   |    | 15  |     |    |    |    | 16 |    |   |    |   |
|     | 屋内タンク貯蔵所       |    | 8   |   |    | 3   | 3   |    |    |    | 1  | 1  |   |    |   |
|     | 地下タンク貯蔵所       |    | 68  |   | 1  | 28  | 9   | 7  | 3  | 4  |    | 14 | 1 | 1  |   |
|     | 簡易タンク貯蔵所       |    | 1   |   |    | 1   |     |    |    |    |    |    |   |    |   |
|     | 移動タンク貯蔵所       |    | 82  |   | 2  | 34  | 15  | 8  |    | 5  | 13 | 3  | 1 | 1  |   |
|     | 14kLを超える被けん引車型 |    | 8   |   |    | 5   | 1   |    |    |    | 2  |    |   |    |   |
|     | 屋外貯蔵所          |    | 8   |   |    | 3   | 3   |    |    | 1  | 1  |    |   |    |   |
| 取扱所 | 給油取扱所          |    | 160 | 1 | 3  | 64  | 21  | 16 | 7  | 9  | 25 | 8  | 2 | 3  | 1 |
|     | 自家用給油取扱所       |    | 51  | 1 | 1  | 29  | 10  | 1  | 6  |    |    | 2  |   | 1  |   |
|     | 第一種販売取扱所       |    |     |   |    |     |     |    |    |    |    |    |   |    |   |
|     | 第二種販売取扱所       |    | 5   |   |    | 2   | 1   | 1  |    |    | 1  |    |   |    |   |
|     | 移送取扱所          |    | 2   |   |    | 2   |     |    |    |    |    |    |   |    |   |
|     | 一般取扱所          |    | 151 | 1 | 3  | 62  | 19  | 16 | 7  | 18 | 4  | 16 | 2 | 2  | 1 |


### 2 立入検査数(署別)

| 施設名 |                | 消防署別 | 合計  | 中央<br>消防署 | 花見川<br>消防署 | 稲毛<br>消防署 | 若葉<br>消防署 | 緑<br>消防署 | 美浜<br>消防署 | 査察<br>対策室 |
|-----|----------------|------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 製造所 |                |      | 717 | 141       | 53         | 63        | 75        | 63       | 105       | 217       |
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所          |      | 78  | 21        | 5          | 14        | 4         | 2        | 18        | 14        |
|     | 屋外タンク貯蔵所       |      | 146 | 5         |            |           | 10        | 3        |           | 128       |
|     | 特定屋外タンク貯蔵所     |      | 34  |           |            |           |           |          |           | 34        |
|     | 準特定屋外タンク貯蔵所    |      | 31  |           |            |           |           |          |           | 31        |
|     | 屋内タンク貯蔵所       |      | 8   | 5         |            |           |           |          | 1         | 2         |
|     | 地下タンク貯蔵所       |      | 68  | 26        | 4          | 9         | 10        | 5        | 11        | 3         |
|     | 簡易タンク貯蔵所       |      | 1   |           |            |           |           | 1        |           |           |
|     | 移動タンク貯蔵所       |      | 82  | 15        | 17         | 1         | 3         | 20       | 26        |           |
|     | 14kLを超える被けん引車型 |      | 8   | 1         | 7          |           |           |          |           |           |
|     | 屋外貯蔵所          |      | 8   | 2         |            | 1         |           |          |           | 5         |
| 取扱所 | 給油取扱所          |      | 160 | 34        | 22         | 22        | 40        | 20       | 22        |           |
|     | 自家用給油取扱所       |      | 54  | 12        | 1          | 14        | 14        | 4        | 9         |           |
|     | 第一種販売取扱所       |      |     |           |            |           |           |          |           |           |
|     | 第二種販売取扱所       |      | 5   | 2         |            | 2         |           |          | 1         |           |
|     | 移送取扱所          |      | 2   |           |            |           |           |          |           | 2         |
|     | 一般取扱所          |      | 151 | 30        | 5          | 14        | 8         | 11       | 26        | 57        |


### 3 査察実施計画に対する実施率、指摘状況




査察計画対象物 717 施設に対して 717 施設 (100%) 立入検査を実施し、193 施設 (27%) については、指摘事項があった。



## 4 改修計画報告書の提出状況及び是正状況




指摘事項のあった193施設のうち、155施設(80%)で指摘事項が是正された。また、未是正の38施設のうち4施設(2%)は改修計画が未提出であった。




## 5 過去5年間指摘率の推移

| 指摘率   | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全体    | 18%   | 25%   | 25%   | 24%   | 27%   |
| 中央署   | 23%   | 28%   | 23%   | 23%   | 43%   |
| 花見川署  | 14%   | 22%   | 31%   | 20%   | 23%   |
| 稲毛署   | 24%   | 38%   | 25%   | 15%   | 30%   |
| 若葉署   | 9%    | 34%   | 58%   | 77%   | 36%   |
| 緑署    | 25%   | 30%   | 46%   | 29%   | 29%   |
| 美浜署   | 15%   | 14%   | 18%   | 18%   | 27%   |
| 査察対策室 | 17%   | 18%   | 12%   | 12%   | 13%   |


全体の指摘数の推移




中央署の指摘数の推移




花見川署の指摘数の推移




稲毛署の指摘数の推移




若葉署の指摘数の推移




緑署の指摘数の推移



美浜署の指摘数の推移



査察対策室の指摘数の推移



### 第3節 警告・命令の状況

[illegible]

| 年度・区分<br>概要・条項                                 | 令和3年度 |    |      |    | 令和4年度 |    |      |    | 令和5年度 |    |      |    | 令和6年度 |    |      |    | 令和7年度 |    |      |    |
|------------------------------------------------|-------|----|------|----|-------|----|------|----|-------|----|------|----|-------|----|------|----|-------|----|------|----|
|                                                | 警告    | 命令 | 報告徴収 | 減点 | 警告    | 命令 | 報告徴収 | 減点 | 警告    | 命令 | 報告徴収 | 減点 | 警告    | 命令 | 報告徴収 | 減点 | 警告    | 命令 | 報告徴収 | 減点 |
| 予防規程未作成等(法第14条の2)                              |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    | 1     |    |      |    |       |    |      |    |
| 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)                       |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |
| 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)                          |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |
| 製造所等における事故発生時の応急措置義務違反(法第16条の3第2項)             |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |
| 立入検査の拒否、資料提出命令若しくは報告徴収違反(法第16条の5第1項)           |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |
| 防災業務の適正な運営を確保するため、防災業務の運営の改善が必要なもの(石災法第21条第2項) |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |
| 出火等異常現象の発生に係る通報義務違反(石災法第23条第1項)                |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |
| 特定事業者からの業務に関する報告徴収違反(石災法第39条)                  |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |
| 合計                                             | 2     | 3  |      | 3  |       | 3  |      |    |       | 1  |      |    | 1     | 2  |      |    |       | 2  |      |    |

## 第3章 火薬類施設編

## 第1節 火薬類施設数

令和8年3月31日現在の千葉市内の火薬類施設は、53施設です。

| 施設区分  | 事業所数 |
|-------|------|
| 製造所   | 0    |
| 火薬庫   | 6    |
| 販売所   | 15   |
| 庫外貯蔵庫 | 32   |
| 計     | 53   |

## 第2節 立入検査実施状況

### 1 立入検査数(月別)


| 月別    | 合計 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|-------|----|---|---|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| 施設名   | 21 |   | 2 | 12 | 2 |   |   |    |    | 1  | 1 |   | 3 |
| 製造所   |    |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |
| 火薬庫   | 5  |   |   |    |   |   |   |    |    | 1  | 1 |   | 3 |
| 販売所   | 8  |   | 2 | 5  | 1 |   |   |    |    |    |   |   |   |
| 庫外貯蔵庫 | 8  |   |   | 7  | 1 |   |   |    |    |    |   |   |   |

### 2 立入検査数(管轄区域別)

| 管轄区域別 | 合計 | 中央区 | 花見川区 | 稲毛区 | 若葉区 | 緑区 | 美浜区 |
|-------|----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| 施設名   | 21 | 6   |      | 4   | 6   | 5  |     |
|       |    |     |      |     |     |    |     |
| 火薬庫   | 5  |     |      | 2   | 2   | 1  |     |
| 販売所   | 8  | 3   |      |     | 3   | 2  |     |
| 庫外貯蔵庫 | 8  | 3   |      | 2   | 1   | 2  |     |

### 3 査察実施計画に対する実施率、指摘状況


|       | 実施済み | 指摘なし | 指摘あり |     | 実態なし | 休止・廃止等 |
|-------|------|------|------|-----|------|--------|
|       |      |      | 是正済み | 未是正 |      |        |
| 火薬類施設 | 21   | 18   | 2    | 0   | 0    | 1      |



#### 立入検査の実施結果

査察計画対象物 21 施設に対して 21 施設 (100%) 立入検査を実施し、2 施設 (10%) については、指摘事項があった。

### 4 改修計画報告書提出状況及び是正状況



#### 改修計画報告書の提出状況

改修計画報告書の提出率は 2 施設 (100%) であった。

#### 是正の状況

指摘事項が是正された施設は、2 施設 (100%) であった。

## 第4章 高圧ガス施設編

## 第1節 高圧ガス施設数

令和8年3月31日現在の千葉市内の高圧ガス施設は、1,297施設です。

| 施設区分             | 事業所数  |
|------------------|-------|
| 第一種製造事業所         | 77    |
| 第二種製造事業所(冷凍施設除く) | 134   |
| 第二種製造事業所(冷凍施設)   | 303   |
| 第一種貯蔵所           | 18    |
| 第二種貯蔵所           | 95    |
| 販売所              | 619   |
| 容器検査所            | 23    |
| 特定高圧ガス消費事業所      | 28    |
| 計                | 1,297 |

## 第2節 立入検査実施状況

### 1 立入検査数(月別)


| 施設名 \ 月別         | 合計  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2  | 3 |
|------------------|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---|----|---|
| 施設名              | 120 |   |   |   |   | 18 | 17 | 17 | 27 | 6  | 6 | 27 | 2 |
| 第一種製造事業所         | 11  |   |   |   |   |    |    |    | 4  | 1  | 5 | 1  |   |
| 第二種製造事業所(冷凍施設除く) | 18  |   |   |   |   | 2  | 5  | 3  | 7  |    |   | 1  |   |
| 第二種製造事業所(冷凍施設)   | 49  |   |   |   |   | 9  | 10 | 2  | 10 |    |   | 18 |   |
| 第一種貯蔵所           | 1   |   |   |   |   |    |    | 1  |    |    |   |    |   |
| 第二種貯蔵所           | 15  |   |   |   |   | 4  | 1  | 2  | 6  |    |   | 2  |   |
| 販売所              | 19  |   |   |   |   |    |    | 7  |    | 5  | 1 | 4  | 2 |
| 容器検査所            | 1   |   |   |   |   |    | 1  |    |    |    |   |    |   |
| 特定高圧ガス消費事業所      | 6   |   |   |   |   | 3  |    | 2  |    |    |   | 1  |   |

### 2 立入検査数(管轄区域別)

| 施設名 \ 管轄区域別      | 合計  | 中央区 | 花見川区 | 稲毛区 | 若葉区 | 緑区 | 美浜区 |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| 施設名              | 120 | 25  | 3    | 37  | 15  | 5  | 35  |
| 第一種製造事業所         | 11  |     |      | 4   |     |    | 7   |
| 第二種製造事業所(冷凍施設除く) | 18  | 3   |      | 8   | 3   |    | 4   |
| 第二種製造事業所(冷凍施設)   | 49  | 10  |      | 14  | 3   | 4  | 18  |
| 第一種貯蔵所           | 1   |     |      |     |     |    | 1   |
| 第二種貯蔵所           | 15  | 3   |      | 7   | 3   |    | 2   |
| 販売所              | 19  | 7   | 3    | 4   | 2   | 1  | 2   |
| 容器検査所            | 1   |     |      |     | 1   |    |     |
| 特定高圧ガス消費事業所      | 6   | 2   |      |     | 3   |    | 1   |

### 3 査察実施計画に対する実施率、指摘状況


|        | 実施済み | 指摘なし | 指摘あり |     | 実態なし | 休止・廃止等 |
|--------|------|------|------|-----|------|--------|
|        |      |      | 是正済み | 未是正 |      |        |
| 高圧ガス施設 | 120  | 57   | 27   | 4   | 12   | 20     |



#### 立入検査の実施結果

査察計画対象物 120 施設に対して 120 施設 (100%) 立入検査を実施し、31 施設 (26%) については、指摘事項があった。

### 4 改修計画報告書の提出状況及び是正状況



#### 改修計画報告書の提出状況

改修計画報告書の提出率は 31 施設 (100%) であった。

#### 是正の状況

指摘事項が是正された施設は、27 施設 (87%) です。

## 第5章 液化石油ガス施設編

## 第1節 液化石油ガス施設数

令和8年3月31日現在の千葉市内の液化石油ガス施設は、274施設です。

| 施設区分            | 事業所数 |
|-----------------|------|
| 販売事業者           | 39   |
| 保安機関            | 30   |
| 特定液化石油ガス設備工事事業者 | 190  |
| 充てん設備           | 14   |
| 特定供給設備          | 1    |
| 計               | 274  |

## 第2節 立入検査実施状況

### 1 立入検査数(月別)


| 月別              | 合計 | 4 | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|-----------------|----|---|----|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| 施設名             | 40 |   | 14 | 19 |   | 3 | 3 |    |    |    | 1 |   |   |
| 液化石油ガス販売事業者     | 13 |   | 5  | 6  |   | 1 | 1 |    |    |    |   |   |   |
| 保安機関            | 13 |   | 5  | 6  |   | 1 | 1 |    |    |    |   |   |   |
| 特定液化石油ガス設備工事事業者 | 13 |   | 4  | 7  |   | 1 | 1 |    |    |    |   |   |   |
| 充てん設備           | 1  |   |    |    |   |   |   |    |    |    | 1 |   |   |
| 特定供給設備          |    |   |    |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   |

### 2 立入検査数(管轄区域別)

| 管轄区域別           | 合計 | 中央区 | 花見川区 | 稲毛区 | 若葉区 | 緑区 | 美浜区 |
|-----------------|----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| 施設名             | 40 | 23  | 6    | 1   | 6   | 2  | 2   |
| 液化石油ガス販売事業者     | 13 | 8   | 2    |     | 2   |    | 1   |
| 保安機関            | 13 | 7   | 2    |     | 2   | 1  | 1   |
| 特定液化石油ガス設備工事事業者 | 13 | 8   | 2    |     | 2   | 1  |     |
| 充てん設備           | 1  |     |      | 1   |     |    |     |
| 特定供給設備          |    |     |      |     |     |    |     |

### 3 査察実施計画に対する実施率、指摘状況


|          | 実施済み | 指摘なし | 指摘あり |     | 実態なし | 休止・廃止等 |
|----------|------|------|------|-----|------|--------|
|          |      |      | 是正済み | 未是正 |      |        |
| 液化石油ガス施設 | 40   | 24   | 13   | 0   | 2    | 1      |



#### 立入検査の実施結果

査察計画対象物 40 施設に対して 40 施設 (100%) 立入検査を実施し、13 施設 (32%) については、指摘事項があった。

### 4 改修計画報告書の提出状況及び是正状況



#### 改修計画報告書の提出状況

改修計画報告書の提出率は 13 施設 (100%) であった。

#### 是正の状況

指摘事項が是正された施設は、13 施設 (100%) であった。

# 査 察 統 計

**2026年9月発行**

**(令和8年)**

**編集発行 千葉市消防局予防部予防課査察対策室**

**千葉市中央区長洲 1-2-1**

**電話 043-202-1776(防火対象物)**

**043-202-1716(危険物製造所等)**

**FAX 043-202-1669**

**E-Mail yobo.FPP@city.chiba.lg.jp**

この統計書は、千葉市予防査察規程第78条に基づき、千葉市の「査察業務」の基本的な統計資料を収録し、本市の査察業務への取組みを明らかにしたものです。