

対象施設の立入検査結果

平成29年12月26日現在

| 根拠法令 | 指摘事項 | 指摘件数 | 義務有 | 違反率 |
|---------------------------|-----------------|------|-----|--------|
| 法8条 | 防火管理者未選任 | 4 | 42 | 9.5% |
| | 実務講習未受講 | 12 | 42 | 28.6% |
| | 消防計画未作成 | 5 | 42 | 11.9% |
| | 消防訓練未実施 | 12 | 42 | 28.6% |
| 法8条の2 | 統括防火管理者未選任 | 7 | 7 | 100.0% |
| | 全体についての消防計画未作成 | 7 | 7 | 100.0% |
| 法8条の2の2 | 防火対象物点検未実施 | 17 | 42 | 40.5% |
| 法8条の2の4 | 防火戸閉鎖障害 | 6 | 48 | 12.5% |
| | 階段に物品の存置 | 1 | 48 | 2.1% |
| 表8条の3 | 防災製品未使用 | 5 | 48 | 10.4% |
| 法17条 | 消火器の標識未設置 | 3 | 48 | 6.3% |
| | 自動火災報知設備の感知器未警戒 | 2 | 45 | 4.4% |
| | 避難器具未設置 | 2 | 36 | 5.6% |
| | 避難器具種別不適 | 8 | 36 | 22.2% |
| | 避難器具降下障害 | 1 | 36 | 2.8% |
| | 誘導灯未設置 | 1 | 48 | 2.1% |
| | 誘導灯不点灯 | 2 | 48 | 4.2% |
| 法17条の3の3 | 消防用設備等点検未実施報告 | 15 | 48 | 31.3% |
| 火災予防条例違反（ボイラー室周囲に可燃物等の放置） | | 1 | 48 | 2.1% |
| その他（自主検査不履行、警戒区域図未設置など） | | 3 | 42 | 7.1% |
| いずれかの消防法令違反あり | | 38 | 48 | 79.2% |
| 消防法令違反なし | | 10 | 48 | 20.8% |