

調査件名 千葉市高洲小学校内運動場地質調査委託

地質柱状図 (No. 1)

調査場所 千葉市高洲2-2-20

標高 仮B.M.10M₁₁+0.08 M

調査期間 昭和55年9月10日~55年9月11日

水位 (自然・孔内) ^{G.L.} 1.98 M

現場担当者

月 日	標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	地 質 記 号	色 調	地 質 名	観 察 記 事	相 対 密 度	標準貫入試験						採 取 深 度 (m)		
										深 度 (m)	打 撃 数 回/cm	10cm毎の 打撃回数 回/10cm			- N 値 - (回)			
	0	10.08																
	1	0.52	0.60					細砂状の埋土										
	2							右の泥シルトの埋土 下層部は少量の 含水が極軟な 粘土	極軟	1.15	1							
	3								極軟	1.53	38							
	4	3.62	3.70	3.70			暗灰表土			2.15	2							
	5						暗青灰細砂		中	2.55	40							
	6							含水が中程度の 貝殻が少量 混入 6.00以下粘土	中	3.15	1							
	7								中	3.70	55							
	8								中	4.15	13							
	9								中	4.45	30	4	4	5				
	10								中	5.15	17							
	11								中	5.45	30	6	5	6				
	12								中	6.15	18							
	13								中	6.45	30	6	6	6				
	14								中	7.15	17							
	15								中	7.45	30	4	6	7				
	16								中	8.15	16							
	17								中	8.45	30	5	6	5				
	18								中	9.15	30	3	3	3				
	19								中	9.45	30	3	3	3				
	20	11.32	11.40	7.70			暗青灰細砂	10.00以下含水 大である。	中	10.15	9							
	21						暗黄褐色細砂		中	10.45	30	3	3	4				
	22								中	11.15	10							
	23								中	11.45	30	5	0	7				
	24								中	12.15	18							
	25								中	12.45	30	5	0	7				
	26								中	13.15	20							
	27								中	13.45	30	5	0	9				
	28								中	14.15	23							
	29								中	14.45	30	6	8	9				
	30								中	15.15	18							
	31								中	15.45	30	4	5	9				
	32								中	16.15	16							
	33								中	16.45	30	8	11	17				
	34								中	17.15	38							
	35								中	17.45	30	10	11	15				
	36								中	18.15	41							
	37								中	18.45	30	11	14	16				
	38								中	19.15	50							
	39								中	19.45	38	11	17	19				
	40	20.37	20.45	9.08			暗黄褐色細砂	16.00以下シルト 層が少量混入。 含水が少量混入。 含水が小深度 にのみ多量。 19.00以下貝殻が 少量混入 極軟な粘土。	中	20.15	50							
	41								中	20.45	25	15	20	15				