

合併浄化槽保守点検記録票

点検年月日 平成 27 年 9 月 5 日 時 天候 気温 (℃) 31

名称	株式会社 センエー
所在地	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
管理責任者	代表取締役 〇〇 〇〇
連絡先	03-XXXX-XXXX
点検日時	平成 27 年 9 月 5 日 12 時 30 分
点検場所	〇〇 〇〇 〇〇
点検項目	1. 運転状況の確認 2. 汚水・汚泥の性状確認 3. 曝気装置の確認 4. 浮遊物の確認 5. 異臭の確認 6. 設備点検 7. 点検記録の記入
点検結果	1. 運転状況: 正常 2. 汚水・汚泥性状: 正常 3. 曝気装置: 正常 4. 浮遊物: 少量あり 5. 異臭: なし 6. 設備点検: 正常 7. 点検記録: 記入済み
点検者	〇〇 〇〇
確認者	〇〇 〇〇

※ 点検結果は、点検者の署名捺印が必要です。

※ 点検結果は、点検者の署名捺印が必要です。

株式会社 センエー
千葉県市川市 〇〇 〇〇 〇〇
TEL 043-XXXX-XXXX

合併浄化槽保守点検記録票

項目	点検事項	結果
流入管・ポンプ	流入管・ポンプの運転状況	正常
曝気装置	曝気装置の運転状況	正常
浮遊物	浮遊物の確認	少量あり
異臭	異臭の確認	なし
設備点検	設備点検	正常
点検記録	点検記録の記入	記入済み
点検者	〇〇 〇〇	
確認者	〇〇 〇〇	

合併浄化槽保守点検記録票